



Basic Consideration in Process Equipment Design :-

Introduction :-

Modern Competitive chemical industry में नये Plant लगाने जा रहे हैं तथा existing Plants modified किये जा रहे हैं। इस स्थिति में विभिन्न technical Subjects जैसे - Thermodynamics, Reaction kinetics, Unit operation, Process Design, Equipment Design का ज्ञान होना आवश्यक है।

Chemical Engineering में Designing के लिए आवश्यक Project को तीन प्रकार से बाँटा जा सकता है -

- 1- Modification and addition to existing Plant.
- 2- Increase in the capacity of existing Plants.
- 3- Development of a new process based on laboratory research and plant studies.

Chemical industry में Design work को दो भागों में बाँट सकते हैं -

- 1- Process Design
- 2- Equipment Design

In fact Modern chemical process is very complicated. इसमें operation continuously series में महीनों या सालों तक चलते रहते हैं। इसलिये सज्जित एवं सुरक्षित equipment की आवश्यकता होती है। Equipment की overall satisfactory performance and reliability निम्न factors पर depend करती है -

- 1- Optimum processing Conditions.
- 2- Appropriate material of construction.
- 3- Strength and rigidity of Component.
- 4- Satisfactory performance of mechanism.
- 5- Reliable method of fabrication.
- 6- Ease of maintenance and repairs.
- 7- Ease of operation and control.
- 8- Cost requirements.



The General Design Procedure → 20/11 ✓

Design Procedure में Standard Design Procedure जानना चाहिए है। फिर भी कुछ Procedure निम्न Steps में होती है -

- 1- Specifying the problem of operational requirement. (use full)
- 2- Analysing the probable Solution ✓
- 3- Applying chemical process principles and theories of mechanics satisfying the condition of the problem. ✓
- 4- Selection of Material according to the condition. ✓
- 5- Evaluating and optimising of design. (सुझाव देना)
- 6- Preparing the drawing and specification. ✓

Fabrication Techniques →

एक मशीन या equipment के विभिन्न Components को बनाने के लिए जो economical and suitable technique अपनायी जाती है, उसे Fabrication technique कहते हैं।

Fabrication techniques may be classified into two groups.

- 1- वे techniques जो material को approximate shape देती हैं।
As:- Casting, rolling, forging, welding etc.
- 2- वे techniques जो accurate dimension तथा निश्चित design surface finish करती हैं। As:- Shaping, milling, drilling etc.

Equipment Classification → 20/11

Chemical equipment का classification particular type के unit operation पर निर्धार करता है, इसलिए प्रत्येक equipment को किसी unit operation के अनुसार design किया जाता है।

As:- Distillation, evaporation, Solid-liquid separation etc.

Equipment का Classification तीन group में किया जाता है।

- 1- Pressure Vessel Group → इस group के equipment की main body cylindrical होती है। इन्हें इस प्रकार design किया जाता है कि different load conditions, temp. and pressure पर आकार बना रहे।



:-OM:-

9

PROCESS EQUIPMENT DESIGN

Syllabus :-

1. Basic Consideration in Process Equipment Design

Introduction, General Design Procedure, Fabrication techniques, Equipment classification, Power of Rotational Motion.

2. Design Consideration

Introduction, Material Selection, Corrosion Prevention, Stress created due to static & dynamic loads, Elasticity, instability, Combined Stress and theories of failure, Fatigue, Brittle fracture, Creep, Temp. Effect, Radiation effect, effects of fabrication method, Economic Consideration.

3. Power Requirement of Pump

Problems related calculation of horse power, N.P.S.H. for flow of incompressible fluids.

4. Pressure Vessels

Selection of Type of Vessels, causes of failure of vessels, Method of fabrication, Type of formed heads, Stress in thin shells subjected to internal pressure, Longitudinal and circumferential Stress, Joint efficiency and corrosion allowance, Crown and knuckle radius, Problems relating calculation of Shell thickness of cylindrical and spherical shells, Thickness of torispherical heads subjected to internal as per I.S. code.

5. Distillation Column \rightarrow

Preparation of equilibrium diagram, Problems relating calculation of theoretical plates at a given reflux ratio, and total reflux, Minimum reflux ratio, Feed Plate location, By McCabe-Thiele methods for separation of ideal binary mixtures, Derivation of q -line equation.

* 6. Heat Exchanger and Condensers \rightarrow (H.T.O. Book)

Problems relating calculation of L.M.T.D., Individual and overall heat transfer coefficients, Number of Tubes, Number of passes, Heat transfer coefficient to condensing vapour by Wilson's plot.

7. Evaporators \rightarrow

(H.T.O. Books)

Problems relating calculation of heating Area, Steam requirement, Steam economy for Single and Double effect evaporators, Methods of feeding Evaporators and effect of boiling point Rise [B.P.R.] and Hydrostatic Head.

Ankit Chaudhary



Hindi Tech Notes

www.hinditechnotes.com

2- Structural Group \rightarrow इस group में वे equipment आते हैं जो Stationary होते हैं तथा केवल dead-load को सहारा देते हैं। सामान्यतः ये Structural Section के नीचे होते हैं तथा ये elastic और ductile Condition Satisfy करते हैं। As:- Filters, Dryers.

3- Group involving Rotational Motion \rightarrow इस प्रकार के equipment वही use होते हैं जहाँ Process में Rotational motion आवश्यक होती है इसमें Drive System & Power Supply main features हैं। As:- Mixers.

Power for Rotational Motion \rightarrow

Rotational Motion का निर्धारण Power requirement के द्वारा होता है। Equipment के Mechanical operation के analysis के द्वारा Main horse power का निर्धारण होता है। Horse Power का निर्धारण Motor Shaft पर Torque and Speed requirement के पदों में होता है।

Torque \rightarrow Torque की value condition of work के अनुसार बदलती है

[A] Starting Torque \rightarrow इसकी आवश्यकता Static friction को overcome करने तथा Motion Produce करने के लिए होता है।

[B] Accelerating Torque \rightarrow इसकी आवश्यकता start equipment को full speed तक accelerate करने के लिए होता है।

[C] Running Torque \rightarrow Equipment को normal condition पर निश्चित गति से चलाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है।

इस सभी प्रकार के Torques के आधार पर विभिन्न प्रकार के Mechanical loads को Classify कर सकते हैं -

1. Friction Load \rightarrow इस प्रकार के load में torque requirement के लिए main component static or dynamic friction responsible होती है इस प्रकार के loads वाले equipment conveyer, grinder, Rotative



II. Fluid Viscosity Load → इस प्रकार के Load में Torque के लिए fluid की layers के बीच viscous friction responsible होता है। इस प्रकार के load वाले equipment Agitator, fans, pumps etc हैं।

III. Accelerating Load → कुछ निश्चित load में accelerating torque काफी अधिक friction उत्पन्न करता है। इस प्रकार के equipment cranes, elevators etc हैं।

Speed →

जब equipment rotatory motion में चलता है तो उनकी speed कई प्रकार की होती है -

- 1- Constant Speed.
- 2- Two or three specified speed.
- 3- Variable Speed.

Horse Power →


Horse power can be calculated by following eqn:

$$H.P. = \frac{2\pi NT}{75 \times 60}$$

where, T - Torque in Kg-mt

N - Rotation per minute (R.P.M.)

किसी equipment के operation के दौरान load condition के अनुसार torque तथा Speed दोनों समान Speed रंग से बदलते हैं। इसलिए Horse power duty cycle को देखना आवश्यक है। इसकी help से maximum power तथा prime mover की rotating power को निश्चित कर लिया जा सकता है। जिसका उपयोग electric motor or turbine में किया जाता है।



Design Consideration

Introduction →

Designing करने के लिए जो factor प्रयुक्त किये जाते हैं उनके प्रभाव से, एक दूसरे के Combination को individually जानना आवश्यक है/क्योंकि final Design इन factors के Proper application पर Depend करता है। किसी Component के लिए संतोषजनक Design Consideration factors निम्न हैं -

- ✓ 1 - Material Selection ✓
- ✓ 2 - Corrosion Prevention ✓
- ✓ 3 - Stresses created due to static and dynamic loads.
- ✓ 4 - Elasticity Instability
- ✓ 5 - Combined Stress and theories of failure
- ✓ 6 - Fatigue
- ✓ 7 - Brittle Fracture ✓
- ✓ 8 - Creep ✓
- ✓ 9 - Temperature effect ✓
- ✓ 10 - Radiation effect ✓
- ✓ 11 - Effects of fabrication Methods ✓
- ✓ 12 - Economic Consideration ✓

Material Selection →

Chemical Industry में किसी Machine या equipment की design के लिए Suitable material की आवश्यकता होती है। अ Suitable का Selection उसकी Various properties को जानकर कि जाता है।

Mechanical Properties of material are elastic limit, toughness, ductility, strength and hardness. The basic properties of material are composition structure, Sp. Weight, thermal Conductivity, and Corrosion Resistance.

Material of Construction → Materials of Construction may be

1. Metals 2. Non Metals

1. Metals \Rightarrow

There are two types of Metals:-

- [A] Ferrous metals
- [B] Non-ferrous metals

[A] Ferrous Metal \Rightarrow

Carbon की Percentage के आधार पर Ferrous metal को तीन भागों में बाँटा जा सकता है-

[i] Wrought Iron \Rightarrow

इसमें 0.05% से 0.25% Carbon होता है। यह दो प्रकार का होता है।
Atmospheric Corrosion में resistance का अच्छा काम करता है। इसका use Steam Supply, Pipe line, Heating Coils में होता है।

[ii] Cast Iron \Rightarrow

इसमें 2.5% से 4.5% Carbon होता है। यह दो प्रकार का होता है।
[a] Grey Cast Iron \Rightarrow इसका Hardness number 180-240 होता है।
Acid तथा Acid Solution के प्रति यह संक्रासीय होता है। यदि कोई Acid किसी temp. पर 30% Concentration Show करता है तो grey cast iron को संक्रासित नहीं कर सकता है। इसका use pump, valve, special piping, acid cooler आदि में होता है। इसकी Compressive Strength tensile Strength की तीन या चार गुनी होती है।

[b] White cast Iron \Rightarrow इसकी क्षणभंगुर प्रकृति के कारण इसका use किया जाता है। इसका Production grey cast iron को chilled करके किया जाता है। इसका use grinding machine के pulley, wheel pulley आदि में किया जाता है।

[iii] Steel \Rightarrow इसमें Carbon 0.05-2.0% तक होता है। इसके अतिरिक्त Phosphorus, Sulphur, Silicon, तथा Mn भी होता है। यह Steel Plain Carbon Steel के नाम से जानी जाती है।

[a] Low Carbon Steel →

इसमें कार्बन 0.05-0.3% तक होता है। Chemical equipment बनाने में इसका use large scale पर किया जाता है। इसका उपयोग Pressure vessels, pipe etc. में होता है।

[b] Medium Carbon Steel →

इसमें कार्बन का amount 0.3-0.5% तक होता है। इसका use fabrication of Shaft, Spring, gear, bolt section में होता है। Percentage of carbon strength & hardness को improve करती है।

[c] High Carbon Steel →

इसमें कार्बन की मात्रा 0.5% to 2.0% तक होती है। यह Low & Medium carbon Steel से अधिक मजबूत तथा कठोर होती है। इसका use cutting tools यदि बनाने में होता है।

Alloy Steel →

Steel में उसकी Properties को improve करने के लिए कुछ तत्व मिलाए जाते हैं, Such Steel is called Alloy Steel. A number of elements such as nickel, chromium, silicon, manganese, tungsten, molybdenum, cobalt and titanium are used as alloying elements. इसे दो भागों में बाँट सकते हैं -

[a] Low alloy Steel →

इसमें Ni, Mn, Cr, etc. की मात्रा 10% से कम होती है। इसके Silicon 3%, Chromium 5% होती है। यह better corrosion resistant है। इसका mostly use pressure vessel बनाने में किया जाता है।

[b] High alloy Steel →

यह दो प्रकार से बना होता है, पहले में 13-17% chromium होता है, इसे Chromium steel कहते हैं। दूसरे में 18-25% Cr तथा 8-20% Nickel होता है, इसे Chromium-Nickel Steel कहते हैं। इसका Use storage tank, reactor, distillation column, heat exchanger, pump, filters etc. बनाने में किया जाता है।

Rubber →

Natural & Synthetic Rubbers are primarily used as linings for chemical equipments. कुछ दूसरे components जैसे, gaskets & bushes भी Rubber से बनाये जाते हैं। Natural Rubb. Dilute acids, alkalis and Salts के लिए resistance का काम करता है, लेकिन यह oxidizing media, oils & Benzene से effected होती है। कुछ important Synthetic rubber Neoprene, Nitrile, butyle, Silicone, viton and urethane हैं। यह Stirrers, fans, centrifuge baskets, pumps, valves, pickling vats आदि में use होती है।

Plastic →

Plastic का use thermal & electrical insulation में होता है। इसमें weak acids तथा salt Solution के लिए excellent resistance का गुण मिला जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं—

Thermoplastic → Most common thermoplastics are, cellulose acetate, polyethylene, polystyrene, Polypropylene, nylon, methacrylate etc. इनका use मुख्यतः reaction vessels, storage tanks, gas washing towers, ducting, Ventilating systems, fans, pipes, gaskets etc.

Thermosetting Plastic → Main thermosetting Plastics are phenol formaldehyde, urea formaldehyde, Polyester, epoxy resin। सामान्यतः ये plastic दूसरों की तुलना में hard होती हैं। Plastic को melt करके desired shape प्राप्त कर सकते हैं। इनका use मुख्यतः fabrication of pipe & fittings, ducts, vessel & tanks आदि में करते हैं। Laminates can also be formed.

Corrosion Prevention

Corrosion Chemical & allied industries के equipments में breakdown होने का सबसे बड़ा कारण है। चूंकि Chemical industries में maximum equipments Ferrous & Non-ferrous metal से बनाये जाते हैं। अधिकांश धातुओं में corrosion penetration rate वार्षिक 0.12 mm से कम हो तो संतोषजनक है। यदि Corrosion 35% होतो Chemical industries में general corrosion कह्यता है। Corrosion से धातुओं से धातुओं का क्षय होना अत्यधिक हानिप्रद है। इसे बचने की निम्न विधियाँ हैं—

1. Material Selection

Material ऐसा होना चाहिए जिसका fabrication of equipment large हो और दिये गये environment में वह अच्छी Corrosion resistance रखता हो तथा वह अधिक Fabricability तथा strength वाला हो। उसकी availability आसान व cost कम हो। Generally corrosion resistant material महंगे होते हैं, अतः Material इस प्रकार का होना चाहिए कि उसकी first cost and maintenance cost के बीच एक balance होना चाहिए।

2. Anodic & Cathodic Protection

असमान metals को intimate contact या किसी conductivity path से तभी जुड़ा होना चाहिए जब यह system design के लिए आवश्यक हो तथा असमान materials emf series में पास-पास होने चाहिए। यदि non-compatible metal की joining avoid करने योग्य न हो तो उनका dielectric separation insulating gaskets व protective coatings से करते हैं।

3. Engineering Design of Component →

धातु का संश्लेषण equipment की बनावट व उसके design पर निर्भर करता है। Appropriate shape of component, concentration of stresses due to loading, the surface condition and fabrication, कुछ main points हैं जो corrosion रोकने में सहायता करते हैं। Equipment इस तरह Design किया जाना चाहिए जिससे कि Concentration cells and crevice corrosion को avoid किया जा सके। Crevice corrosion को bolt joint or riveted joint स्थान पर welded joint करके रोका जा सकता है। Equipment का design इस होना चाहिए कि उसमें नोकदार कोने न हों क्योंकि उससे ठोस कणों के जमाव की संभावनाएं ज्यादा होती हैं।

4. Control of Process Environment →

Equipments में Corrosion का मुख्य कारण धातुओं पर वातावरण या माध्यम का प्रभाव भी है। यदि माध्यम से हानिकारक अवशेष निकाल दिये जायें अथवा कुछ ऐसे chemicals मिला दिये जायें जो Corrosion करने वाले अवशेषों के प्रभावों को समाप्त कर देते हैं, तो Corrosion कम किया जा सकता है। Corrosion के लिए उत्तरदायी मुख्य तत्व वायु या जल आदि में उपस्थित O_2 होती है। इसलिये यदि माध्यम में धुली O_2 को Sodium Sulphide अथवा हाइड्रोजन (N_2H_4) द्वारा हटा दिया जायें तो Corrosion को सम्भावनाएं कम हो जाती हैं।

5. Protection Method →

Protection Method के अंतर्गत surface को cathodic or anodic polarization से separate करते हैं। इसके लिए coating, lining, sealing, enveloping, insulation, and temporary protectives [Oil, grease] etc. का use करते हैं। Corrosion Control के लिए inhibitors का use भी करते हैं। Inhibitor, वे पदार्थ जिन्हें medium में छोड़ी मात्रा मिला देने पर chemical attack को कम कर देते हैं। Inhibitors organic or inorganic हो सकते हैं। Inorganic inhibitors में क्षार व क्रोमेट मुख्य हैं तथा Organic inhibitors में जैविक व क्लस्मति पदार्थ प्रयोग में लाये जाते हैं।

Stress created due to Static and Dynamic Loads →

Stress due to Static loads →

Direct Stress →

Tension or Compression $P_t = \frac{W}{A}$

Shear in Single Plane $P_s = \frac{W}{A}$

Shear in Two Plane $P_s = \frac{W}{2A}$

Bearing or Crushing Stress $P_b = \frac{\text{Force of Crushing}}{\text{Area of Contact}}$

where, $W \rightarrow$ Applied load

$A \rightarrow$ Area of Cross Section

$P_s \rightarrow$ Shear Stress

$P_t \rightarrow$ tensile or Compression Stress

$P_b \rightarrow$ Stress in bearing

Strain →

Tensile Strain $P_t = \frac{P_t}{E}$

Shear Strain $P_s = \frac{P_s}{G}$

where, P_t & $P_s \rightarrow$ Strains

$E \rightarrow$ Modulus of direct Elasticity

$G \rightarrow$ Modulus of Rigidity

P_t & $P_s \rightarrow$ tensile Stress and Shear Stress.

Thermal Stress →

$$E = \frac{\text{Stress}}{\text{Strain}} = \text{Modulus of Elasticity}$$

$$\Delta l = L \alpha \Delta t, \text{ Therefore, } f = E \alpha \Delta t = \text{thermal Stress}$$

where, Δl - increase in length due to increase in temp.

L - Original Length

α - Coefficient of Linear expansion

Δt - increase in temp.

f - Stress created if the expansion due to temp.

Stress caused by Bending \rightarrow

Bending is caused by forces acting normal to the axis of the beam. In such case the stress on the cross-section of the beam is not uniform.

A relation between the moment of resistance and shear stress can be written as:-

$$\frac{M}{I} = \frac{f}{y} \text{ or } M = \frac{fI}{y} = fZ$$

where, M - Bending moment (Eq of)

I - Second moment of the area of cross section about the neutral axis.

f - tensile or compressive bending

y - distance from the neutral axis to the point where the stress f to be determined.

Z - I/y is known as Section Modulus.

Stress caused by Torsion \rightarrow

Component subjected to torque are exerted by torsion. Shear stress which act tangentially over the cross section.

The relation between torque and shear stress for circular section is:

$$\frac{T}{I_p} = \frac{f_s}{r} = \frac{G\theta}{L}$$

$$T = \frac{f_s I_p}{r} = f_s Z_p$$

where, T - Torque applied, I_p - Polar second moment of area.

r - radius of circular section.

G - Modulus of rigidity.

θ - Angle of twist over length L .

L - length of section under torsion.

Z_p - Polar Modulus of section.

f_s - Shear stress.

Stress in Struts

Components which are under axial compression are known as Struts.

Short Struts - $P = f_c A$

where, P - external load

f_c - compressive stress

A - Area of cross section normal to the load.

In these struts slenderness ratio is about 10.

Long Struts, $P = a \frac{\pi^2 E I}{l_e^2}$

where, a - a constant.

P - external load.

E - modulus of Elasticity

I - Second moment of area of cross section.

l_e - effective length of strut.

Intermediate Struts,

Rankine Gordon formula -

$$P = \frac{f_c A}{1 + a \left(\frac{l_e}{k}\right)^2}$$

Johnson's Parabolic formula

$$P = f_c A \left[1 - b \left(\frac{l_e}{k}\right)^2 \right]$$

a & b are constant depending on the condition of load.

Stress in flat Plates - Solid circular Plate:-

[a] Uniformly loaded, edge freely supported.

The stress on the center of plate equal to

$$f = \frac{3PR^2}{8t^2} \left(\frac{3\mu+1}{\mu} \right)$$

where, f - maximum stress

P - Uniform load

R - Radius of Plate

t - thickness of Plate

μ - Poisson's ratio

[b] Uniformly loaded plate and fixed at the edges:-

The stress at the center surface of the plate-

$$f = \frac{3}{8} \frac{PR^2}{t^2} \left(\frac{\mu+1}{\mu} \right)$$

Stress at circumference is

$$f = \frac{3}{4} \frac{PR^2}{t^2}$$

[c] Perforated Plate:-

The maximum stress in a perforated plate is given by:-

$$f_{\max.} = \frac{\text{Max. Stress in a Solid Plate}}{\text{ligament efficiency}}$$

The ligament efficiency depends on the arrangement of the holes. for Pitch (P) and hole (d),

$$\text{ligament efficiency} = \left(\frac{P-d}{P} \right)$$

[d] Rectangular Plate:-

Uniformly loaded and supported at its perimeter, max stress


$$f_{\max.} = \frac{pb^2}{2t^2} \left(\frac{1}{1+b^2/a^2} \right)$$

where, p - Uniformly distributed load.

t - thickness of plate.

a, b - two sides of the plate.

Thin Cylinder under internal pressure:-



Stresses are produced in three direction-

Circumferential or hoop stress $f_r = \frac{PD}{2t}$

Longitudinal or axial stress $f_a = \frac{PD}{4t}$

The radial stress is small and can be neglected.

where, p - internal pressure

D - internal Diameter

t - thickness

The spherical Shell under Internal Pressure \rightarrow

In this case both the stresses are equal.

$$f_p = f_a = \frac{pD}{4t}$$

Thick Cylinder under internal Pressure \rightarrow

The stresses in the radial and circumferential direction vary with the cross section. The axial stress is constant.

$$f_r = A - \frac{B}{R^2}$$

$$f_p = A + \frac{B}{R^2}$$

$$f_a = \frac{p R_1^2}{(R_2^2 - R_1^2)}$$

where,

A, B - Constant

R - any Radius

p - Internal Press.

R_1, R_2 - Internal & external radius.

Thick Spherical Shell \rightarrow

Radial Stress is given by

$$f_r = A - \frac{B}{D^3}$$

Circumferential or Hoop Stress is given by

$$f_p = A + \frac{B}{2D^3}$$

where, A, B - Constant

D - Diameter of Shell.

Dynamic Stresses \rightarrow

Stresses Produced by variable loads changing

in magnitude and direction are termed as dynamic

stresses. These may be divided into two groups:-

1. Those produced by external forces.

Stresses in Rotating Rims and Disks :-

(a) Rotating Rim :-

Circumferential or hoop stress

$$f = \rho \omega^2 r^2$$

where, ρ - density of rim material

ω - angular velocity of rim

r - radius at which stress is determined.

(b) Rotating Disks :-

Circumferential Stress,

$$f_y = \frac{\rho \omega^2}{8\mu} [(3\mu+1)f_0^2 - (\mu+3)r^2]$$

Radial Stress,

$$f_r = \frac{\rho \omega^2}{8\mu} [(3\mu+1)(r_0^2 - r^2)]$$

where, μ - Poisson's Ratio

r_0 - max. radius

r - radius at which the stress is determined.

ρ - density of disk material

ω - angular velocity of disk.

Impact Stresses →

If a moving body strikes another body the

Second body is subjected to an impact, which is equal to the kinetic energy of the moving body. In the case of rod when a weight W falling from the height h strikes the rod, the stress in the rod is :-

$$f = \frac{W}{A} \left[1 + \frac{2hEA}{WL} \right]$$

where, A - Area of Cross Section of rod,

E - Modulus of Elasticity

L - Length of rod.

Elastic Instability

This is produced in component by loading conditions are compression, bending or Torsion or a combined effect of such conditions. This is divided into 3 parts:-

(1) In case of long Column -

$$\text{Critical Stress, } f_{cr} = \frac{K_1 E}{L^2} \cdot \frac{A}{I^2}$$

(2) In case of tube or thin cylindrical shell - with axial load:-

$$f_{cr} = \frac{K_2 E}{\sqrt{3(1-\mu)^2}} \cdot \frac{t}{D/2}$$

(3) In case of cylindrical shell with external pressure:-

$$\text{Critical Pressure, } P_{cr} = \frac{E}{2(1-\mu^2)} \left(\frac{t}{D/2}\right)^3$$

$$\text{Critical Stress } f_{cr} = \frac{P_{cr} \cdot D}{2t}$$

where, f_{cr} - Critical Compressive Stress

K_1 - End condition factor

A - Area of Cross Section

L - length of column

E - Modulus of Elasticity

K_2 - factor to account for initial imperfections

t - thickness of cylinder

D - diameter of thin cylinder

P_{cr} - Critical Pressure

μ - Poisson's Ratio

Combined Stress and theories of failure

उन अवस्थाओं के लिए जो Combined Stress प्रदर्शित करें हैं, एक procedure establish करना पड़ता है जो yield stress से related होता है। यह yield stress test of material पर depend करता है। कुछ Procedures में material fail होता है।

[4] Strain-Energy Theory →

इस theory के अनुसार failure will occur, यदि combined stress के कारण stored strain energy, simple compression or tension में yield point पर strain energy की value तक पहुँच जाती है।

$$\frac{1}{2E} (f_{RN1}^2 + f_{RN2}^2 + f_{RN3}^2) - \frac{\mu}{E} (f_{RN1}f_{RN2} + f_{RN2}f_{RN3} + f_{RN3}f_{RN1}) = \frac{f_y^2}{E}$$

where, $f_{RN1}, f_{RN2}, f_{RN3}$ - Resultant Normal stress in 3 directions.
 μ - Poisson's Ratio
 E - Modulus of Elasticity

Fatigue →

जब किसी material पर कोई cyclic load लगा जाता है तो प्रारम्भ में एक small crack होता है जिसके enlarge से material fail हो जाता है। This failure of material represented as fatigue. इससे यह आश्चर्य है कि range of stress निर्धारित किया जाये जो कि material पर बिना failure के कई बार apply किया जा सके। यही endurance limit के नाम से जाना जाता है। यह endurance or fatigue limit reversed stress तथा ultimate static stress का अनुपात होता है। मर fatigue failures को change in shape and eliminating of sharp corners के द्वारा avoid किया जा सकता है।

Factors which influence fatigue are:-

[a] Material factors.

[e] Stress risers.

[b] Types of loading.

[f] Surface Stressing.

[c] Size of the number.

[g] Corrosion.

[d] Surface finish.

[h] Temperature.

The endurance limit for-

① steel with hardness less than

400 (BHN) (at 10⁶ cycles)

Brittle Fracture →

Brittle fracture yield point से नीचे nominal stress पर भी उत्पन्न हो सकता है। यह अचानक बिना किसी पूर्व indication के उत्पन्न हो सकता है। Ductile material are likely to fail due to brittle fracture under the following conditions:-

- (a) Presence of a defect of sufficient size or notch.
- (b) High localised stresses in the vicinity of the notch.
- (c) Operation to sufficiently low temp.
- (d) Wrong selection or treatment of material.

Creep →

Ex - Carbon steels are brittle below -20°C similarly, due to low temp. the material becomes brittle कुछ material जैसे - Thermoplastic, lead, etc. समान स्थिर प्रतिबल के साथ इन्हें धीरे-धीरे Room temp. पर बनाकर विराम होता है। इस विराम को Creep कहते हैं। ~~Creep~~ यह एक stress, time तथा temp. का function है। Metals में Creep generally high temp में जुड़ा होता है। साधारणतया temp. में small increase से Creep में large reduction होता है।

Temperature effect →

Generally ताप वृद्धि के कारण material की Strength Modulus of elasticity, hardness आदि में कमी आ जाती है। मरारी ताप वृद्धि के कारण बढ़ जाते हैं। Creep तथा Stress temp. में वृद्धि के कारण हैं। अतः Component का design करते समय इन temp. changes का ध्यान रखना आवश्यक है।

Radiation effect →

Nuclear Reactor vessels are subjected to material irradiation due to neutrons bombardment from the core. Neutrons को fast Neutrons तथा thermal neutrons में classified किया गया है। fast Neutrons material की परमाणु संरचना को जबकि thermal neutrons material की properties को change करते हैं। इस प्रकार material पर radiation का effect पड़ता है। Radiation effect के कुछ जटिल परिणाम yield point तथा tensile strength बढ़ना तथा Ductility का घटना है।

Effect of fabrication method →

Fabrication Process जैसे casting, hot and cold rolling, sheet forming, welding आदि stress को बढ़ाते हैं तथा material की properties को change कर देते हैं। Cold forming operation में material के yield point से ऊपर stretching से इसकी hardness बढ़ती है तथा ductility व toughness कम होती है। इसे strain or work hardening कहते हैं। Work hardening तथा residual stress को annealing तथा normalizing जैसे heat treatment द्वारा हटा सकते हैं।

Economic Consideration →

बहुत से Components में designer सबसे पहले material का Selection करता है। तथा fabrication method चुन करता है। फिर cost of material तथा cost of fabrication का estimate तैयार करता है। Cost of fabrication का estimate साधारणतया material cost से 1.5-10 गुना होता है। फिर fabrication cost के अन्तर cost of several operations, material preparation cost, processing and joining cost, finishing cost आदि आते हैं। Volume of production, cost consideration का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यह होता है कि production के लिए क्या method use करना है। अन्य Cost factors inspection, packing व transport हैं।

Process equipment का cost estimation cost-size relationship के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है -

$$\text{Cost} = K(A)^n$$

where, A is the characteristic size measurement such as volume, area or horse power.

K - Constant, the value of cost when A is unity.

Pressure Vessels :-

Selection of Type of Vessels →

Generally pressure vessels domed ends वाले spherical or cylindrical vessels होते हैं। ये vessels liquids & gases को handle करने में use होते हैं। इनमें opening तथा nozzles fit होते हैं। इन vessels को support करने के लिए बहुत से methods use किये जाते हैं। Heat exchanger को भी vessel मानते हैं, जिसमें tube, valve के माध्यम से ऊष्मा संचरण की व्यवस्था होती है।

Selection of vessel इस condition पर depend करता है कि किस प्रकार का operation operate किया जा रहा है। There are several types of operations, operated in chemical Industries. For these operations several types of vessels are used. For example, in those operation, where heat transfer take place into two bodies, these heat exchangers are used.

Types of Vessels used →

These are mainly two types of vessels used.

1. Storage Vessels.
2. Pressure Vessels.

1. Storage Vessels →

Storage vessels ऐसे vessels होते हैं, जिसमें production, transportation & refining के बीच के interval में liquid तथा gas product को store किया जाता है। यह storage at pressure पर किया जाता है। अतः इस प्रकार के vessel की fabrication cost अधिक नहीं होती है। Vessel बनाने से पूर्व liquid के गुणों के आधार पर tank के material का Selection किया जाता है।

2. Pressure Vessels →

Pressure vessels का use सामान्यतः ऐसे products को store करने में करते हैं, जिन्हें atm. pressure से अधिक pressure पर store करना हो। सामान्यतः shape के आधार पर pressure vessel दो प्रकार के होते हैं —

I. Cylindrical Shells → Cylindrical shell का use ऐसे liquid को store करने में किया जाता है, जिसका pressure medium होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि tank में अचानक दिशा बदल दी जाये तो उस समय fail होने के chances अधिक होते हैं किन्तु cylindrical shell में यह दिशा अचानक change नहीं होती, जिससे medium pressure पर tank आसानी से use कर सकते हैं।

II. Spherical Shells → इस प्रकार के shell का use high pressure के fluid को store करने में किया जाता है। क्योंकि इसकी direction धीरे- $\frac{1}{2}$ change होती है। अतः यह tank easily high pressure bear कर लेता है। इस प्रकार के vessel का उपयोग high pressure पर gases तथा more volatile liquids को store करने में किया जाता है।

Stresses in thin shells Subjected to internal Pressure →

I. Cylindrical → यदि कोई tank जिसमें internal pressure है तो उसके कारण shell की thickness में stress उत्पन्न होता है। जो stress circumferential पर उत्पन्न होता है उसे circumferential stress तथा जो stress shell की दिशा में उत्पन्न होता है उसे longitudinal stress कहते हैं।

$$\text{Circumferential Stress, } f_p = \frac{pD}{2t}$$

$$\text{Longitudinal Stress, } f_a = \frac{pD}{4t}$$

where, p → Internal Pressure

D → mean Dia of Shell

t → thickness of Shell

ऊपर दोनों stress tensile हैं। चूंकि circumferential stress का मान ज्यादा होता है, इसलिए इसे Design Stress की तरह use करते हैं।

$$\text{So, Design or Permissible Stress } f = \frac{pD}{2t}$$

Shell साधारणतया longitudinal direction में एक joint द्वारा प्राप्त किया जाता है जिसे efficiency के terms में लिया जाता है।
thickness of shell,

$$t = \frac{pD}{2fJ}$$

$$\text{for inside Dia, } t = \frac{pD_i}{2fJ - p}$$

$$\text{for Outside Dia, } t = \frac{pD_o}{2fJ + p}$$

where,
 $p \rightarrow$ Design Pressure
 $J \rightarrow$ Joint efficiency
 $f \rightarrow$ Design Stress

$D_i \rightarrow$ internal Diameter
 $D_o \rightarrow$ outside Diameter

2. Spherical Shell

जब Shell spherical हो तो उस समान तension होने वाले दोनों Stress बराबर होते हैं तथा Longitudinal Stress के बराबर होते हैं।

$$\text{So, } f = \frac{pD}{4t}$$

And thickness of Shell,

$$t = \frac{pD}{4fJ}$$

$$\text{for internal Dia, } t = \frac{pD_i}{4fJ - p}$$

$$\text{for outside Dia, } t = \frac{pD_o}{4fJ + p}$$

Thickness of Storage tank

Storage tank के लिए plate की thickness मुख्य रूप से Hydrostatic pressure के ऊपर depend करती है। इसकी calculation निम्न प्रकार से करते हैं:-

यदि tank में liquid की density ρ तथा tank की ऊंचाई H है

$$\text{internal Pressure, } p = f(H - 0.3) \times 10^{-2}$$

ρ in kg/cm^3

f in kg/cm^3

Imp:

* Stress in thin shells subjected to

Internal pressure :- यदि कोई tank जिसमें internal pressure है तो

उसके कारण shell की thickness पर दो stress उत्पन्न होती है।

(i) Circum Longitudinal stress :- जो stress



shell की दिशा में उत्पन्न होती है longitudinal stress कहते हैं। सन्तुलन की अवस्था में दाब के कारण कुल दाब बल तथा प्रतिबल के कारण बल equal होने चाहिए।

let

P = Internal pressure

D = diameter of shell

t = shell thickness of shell



* Cylinder के Internal pressure

$$P = \frac{F}{A}$$

(P) के कारण लगे वाला ' F_x ' है तो -

$$F_x = P \times \text{सिरे का क्षेत्रफल}$$

$$F_x = P \times \frac{\pi}{4} d^2 \quad \text{--- ①}$$

प्रतिबल f_x के कारण बायीं ओर कुल force भी F_x ही होना चाहिए।

$$F_x = f_x \times \text{खोल की काट का क्षेत्र}$$

$$F_x = f_x \times \pi \times d \times t \quad \text{--- ②}$$


eq ① & ②

$$f_x \pi d t = P \frac{\pi}{4} d^2$$

$$f_x = \frac{Pd}{4t}$$

longitudinal stress

2. Circumferential or Hoop Stress



Let length of cylinder $= l$

JK भाग की चौड़ाई $= r \cdot \frac{d}{r} \cdot d\theta$

$$A = \text{Area} = \frac{d}{2} \times d\theta \times l$$

इस क्षेत्र पर कुछ pressure p होगा है

$$\delta F = p \times \frac{d}{2} \times d\theta \times l$$

$\therefore d\theta$ बहुत कम है अतः δF

का भी घटिज से इकाव ० मानते हैं।

Horizontal Component $= \delta F \cos \theta$

Vertical Component $= \delta F \sin \theta$

Diameter से ऊपरी भाग पर $\delta F \cos \theta$ का इकाव

$$\text{से जोड़ें} = \int_0^\pi \delta F \cos \theta$$

$$= \int_0^\pi p \times \frac{d}{2} \times l \cos \theta \cdot d\theta$$

$$= \frac{p d l}{2} \left[\sin \theta \right]_0^\pi$$

$$= \frac{p d l}{2} (0 - 0) = 0$$

Sf sin θ जैसे धक्के का जोड़ -

$$= \int_0^\pi p \times \frac{d}{2} \times l \sin \theta \, d\theta$$

$$= \frac{pdl}{2} \int_0^\pi \sin \theta \, d\theta$$

$$= \frac{pdl}{2} [-\cos \theta]_0^\pi$$

$$= \frac{pdl}{2} [-(-1) - (-1)]$$

$$= \frac{pdl}{2} \times 2$$

$$= pdl \quad \text{--- ①}$$

stress f_y के कारण नीचे से ओर लगे गए

बल -

$$= f_y \times \text{खोल में काट का क्षेत्र}$$

$$= f_y \times 2 \times (t \times l) \quad \text{--- ②}$$

$$e_1 \quad ① < ②$$

$$f_y \times 2 \times (t \times l) = pdl$$

$$\boxed{f_y = \frac{pd}{2t}}$$

where, $H \rightarrow$ height from the bottom of the surface under consideration to the top of roof curve angle in meters.

$$\text{Plate की thickness, } t = \left(\frac{pD}{2fJ} \times 100 \right) + c$$

where, $t \rightarrow$ thickness of shell in mm.

$D \rightarrow$ Nominal Dia of tank in m.

$J \rightarrow$ Joint efficiency usually taken as 85%.

$c \rightarrow$ Corrosion allowance in mm.

$f \rightarrow$ permissible stress in kg/cm^2 .

Types of formed heads \rightarrow

Pressure vessel या Storage tank में किसी भी सिरों को बन्द करने के लिए Cover or heads की आवश्यकता होती है। इसे shell में welded, riveted or bolted किया जाता है। सबसे Simple cover shell diameter के बराबर diameter की flat plate है।

अधिकांशतः cylindrical shell में formed head का use किया जाता है। Dished or formed head को flat head से कुछ निश्चित कृति देकर बनाया जाता है। formed head को 15 kg/cm^2 से अधिक pressure पर use किया जाता है। कुछ formed head निम्न हैं —


Flange formed head \rightarrow 2009

यह सबसे सरल प्रकार का formed head है। इससे बनने वाले cover plate पर उसी radius की flange के साथ fabricate करते हैं। मुख्यतः इसे horizontal cylindrical vessel के सिरों बन्द करने के लिए use करते हैं। Flange head को vertical तथा cylindrical vessel bottom में तथा opening end पर प्रयोग किया जाता है। इसका diameter 20 ft से अधिक नहीं होना चाहिए।


(Flared)

[b] Flange and Shallowed head (low pressure)

यदि Plate को vessel के खुले भाग पर dished कर जाये तो इस प्रकार से बना head अधिक pressure सहन करेगा। यदि flat plate में dished shape कर दी जाये तो उसमें दो radius पाये जाती हैं, एक crown radius जो dish की radius होती है तथा दूसरी knuckle radius, जो कि corner की radius होती है। इसका use low pressure vessel के लिए end closing में होता है, जो कि low pressure के लिए use किये जाते हैं।



Flange formed head.



Flange & Shallow head

[c] Flange and Standard dished head

यदि dish की radius [Crown radius] shell के outer dia. के बराबर या कम हो तो ऐसे head flange and standard dished heads कहलाते हैं।


Knuckle radius = At least 6% of inside dia.

इसका use भी flange and shallowed heads की तरह ही होता है। इस head की thickness निम्न सूत्र से गत करते हैं —


$$t_r = \frac{p R_c w}{2 f J}$$

$$w = \frac{1}{4} \left(3 + \sqrt{\frac{R_c}{R_k}} \right)$$

where, $p \rightarrow$ internal design pressure
 $w \rightarrow$ Stress intensification factor
 $f \rightarrow$ Permissible stress
 $J \rightarrow$ Joint efficiency



$R_c \rightarrow$ Crown Radius
 $R_k \rightarrow$ Knuckle Radius



[d] Flanged and dished Head \rightarrow 2009

इस प्रकार के Head में Crown radius को metal की thickness से कम से कम तीन गुनी रखी है तथा knuckle radius को inside diameter का कम से कम 6% रखते हैं।

Knuckle radius = At least 6% of inside dia of shell.

इस प्रकार के Head का प्रयोग उन Pressure vessel के लिए किया जाता है, जिनका pressure 1-15 kg/cm² gauge होता है।

The thickness of such Head is given by

$$t_h = \frac{P R_c w}{2 f J} \quad \text{where, } P \rightarrow \text{Internal Pressure}$$

$$R_c \rightarrow \text{Crown Radius}$$

$$w \rightarrow \text{Stress intensification factor}$$

[e] Elliptical Dished Head \rightarrow

इस प्रकार के ~~formed head~~ ^{formed head} का use उन Pressure Vessels में किया जाता है, जिनमें Pressure 15 kg/cm² से अधिक होता है।

$$\text{Inside depth} = \frac{\text{I.D. of Shell}}{4}$$

$$\text{Thickness, } t_h = \frac{P D V}{2 f J}$$


where, $P \rightarrow$ Internal Pressure

$D \rightarrow$ Major axis of ellips.

$V \rightarrow$ Stress intensification factor

$$V = \frac{1}{6} (2 + k^2) = \frac{1}{6} (2 + k^2)$$

$$1.5 \text{ N/mm}^2$$



Fabrication Method

साधारणतः fabrication के लिए use होने वाले methods से कुछ निम्न प्रकार हैं-

1. Welding
2. Riveting
3. Forcing
4. Brazing

Hinkit Chaudhary

Welding

जब किसी vessel में अधिक pressure लगाना होता है तो उसके fabrication के लिए welding का use करते हैं। Welding मोटे शीर्षकों से की जाती है, वह joint की plate को जोड़ करती है। Welding vessels की efficiency 100% तक होती है। साधारणतः vessel की fabrication के बाद radio graphic test किया जाता है जो जांचता है कि vessel का पूर्ण रूप से radio graphic test किया जाये तो उस समय vessel की efficiency वास्तविक रूप से 100% होती है। किन्तु यदि partially test किया जाये तो अर्थात् vessel के निश्चित बिन्दुओं पर ही radio graphic test किया जाये तो उस समय vessel की efficiency 50-85% तक होती है। साधारणतः welding joint के द्वारा pressure vessel अधिकतम pressure को सहन कर सकते हैं। इसलिए storage tank तथा pressure vessel के fabrication के लिए welding का ही प्रयोग करते हैं। Pressure vessel की design के लिए 200 kg/cm^2 pressure मानकर ही design करते हैं। इससे अधिक pressure की design करते समय विशेष विधियाँ प्रयोग करते हैं।

Welding joint निम्न प्रकार के होते हैं-

1. Butt Welded joint

Butt Welding के लिए दोनों सिरे पास पास



2. Lap Joint \rightarrow

इस प्रकार के जोड़ में दोनों प्लेटों को सिरे एक दूसरे के ऊपर चढ़ाए हुए होते हैं।



3. Socket joint \rightarrow

इस प्रकार के joint का उपयोग कम समय जबकि जोड़ने वाली दोनों प्लेटों की मोटाई अलग-अलग joint में Socket का रूप देते हुए plates को जोड़ते हैं।
का use बहुत कम किया जाता है।



इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार और अन्य किसी प्रकार की welding का use किया जा सकता है। यदि steel में 0.25% carbon हो तो उसे आसानी से weld किया जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी अन्य प्रकार की metal हो तो उस पर विन्न-2 प्रकार की welding rod use करते हैं।

Weld efficiency \rightarrow

Welding की efficiency weld में allowed stress और उसके सामेख एक plate के हुए allowed stress के ratio के बराबर होती है।

$$\text{Welding efficiency} = \frac{\text{Stress allowed by Weld}}{\text{Stress allowed by Plate}}$$

Welding efficiency, Welding के ऊपर depend करती है। परन्तु इसके साथ ratio graphic पर निर्धार करता है।

Revised Joint →

Revised joints निम्न प्रकार के होते हैं—

1. Butt joint →

Butt joints की efficiency 10-95% के बीच होती है। इनमें जो माध्यमतः single cover या Double cover का use करते हैं, जैसा कि चित्र में देखा गया है।



2. Lap joint →

Lap joint की efficiency 50-70% के बीच होता है। इसमें atmospheric pressure पर vessel के लिए करते हैं। इस joint की विनियुक्त दशांति है।



Pressure vessels तथा Storage Vessels के Design में केवल welding joints or Revised joints का ही use करते हैं। इसके अलावा अन्य joints का use नहीं करते हैं।

Corrosion Allowance → 2011

जब किसी chemical equipment, chemical components के contact में रहता है तो इस equipment की metal का धीरे-धीरे कम होने लगता है। इसे Corrosion कहते हैं। दूसरे शब्दों में Corrosion वह प्रक्रिया है जिसमें कोई धातु अपने चारों ओर के वातावरण जैसे गैसीय वातावरण, जल या अन्य किसी component के संपर्क में रहने पर उसके द्वारा chemical equipment का electro-chemical के प्रभाव से धीरे-धीरे कम होने लगता है।

अतः Corrosion की वजह से Vessels का जीवनकाल कम हो जाता है। Corrosion दर को कम करने के लिए बहुत से methods

Methods का use किया जाता है। इन methods में Vessels में एक additional material का use, corrosion का करने के लिए किया जाता है। Corrosion Allowance में Vessel की Design thickness के ऊपर additional material की thickness की जोड़ दी जाती है। Chemical industries में carbon steel & cast iron के जैसे equipments में Corrosion allowance 15 mm तक रखते हैं। Chemical industries, जिनमें corrosion problem ज्यादा होती है, उसमें Corrosion allowance 3 mm तक रखते हैं। High Alloy steel तथा non ferrous metals, जो कि under pressure कार्य करते हैं, में Corrosion allowance की आवश्यकता नहीं होती है।

Knuckle and Crown Radius → 2009.

साधारणतया flanged & dished head को बनाने के लिए Plate को dished कर दिया जाता है। जिससे इस head में दो radius बन जाती है।

- 1- जो अधिक होती है, जिसे Crown या dished radius कहते हैं।
- 2- जो कम होती है तथा दोनों corners पर होती है इसे knuckle radius कहते हैं।

सामान्यतः flanged dished head को तीन भागों में बांटा जाता है-

- 1- Strongest Portion → यह formed head में सीधा portion होता है, जिसकी समझी head के आकार पर निर्धारित होती है।
- 2- Second Portion → Corner के आकार का shape होता है जिसे corner radius या knuckle radius कहते हैं। यह head के दोनों किनारों पर होता है, दोनों किनारे समान होते हैं।
- 3- Third portion → दोनों कोनों के radius के बीच का भाग होता है तथा यह corner का अधिकांश भाग fulfil करता है।

Knuckle and Crown radius के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पद निम्न हैं-

- 1- Knuckle & Crown radius, sheet की thickness की तीन गुना होती है।
- 2- Corner radius sheet के internal dia से 10% कम होनी चाहिए।
- 3- Crown radius sheet के outer dia से अधिक नहीं होगी - चाहिए।

—: Distillation Column :—

Equilibrium Diagram →

Vapour-Liquid Equilibrium →

Distillation Problems के लिए basic data Vapour and Liquid phase के बीच सम्बन्ध हैं। Vapour-Liquid System में equilibrium Phase rule पर आधारित है। यदि हम कोई binary mixture लें जिसके Components (C) में दो Phases (P) Liquid & Vapour होती हैं। Phase rule से, intensive variables की संख्या दो होगी, जो कि स्वतंत्रतापूर्वक vary करते हैं। Distillation में चार variables होते हैं - temp, Pressure, Liquid phase composition and vapour phase composition। इस प्रकार यदि Pressure fix है तो केवल एक variable liquid phase composition स्वतंत्रतापूर्वक change किया जा सकता है and the temp and vapour phase composition then follow.

Constant-Pressure Vapour-Liquid Equilibrium →

Vapour-Liquid Equilibrium से तब तक ऐसे system से हैं जिसमें Liquid phase अपनी vapour के साथ साम्यावस्था में हो। Vapour-Liquid Equilibrium System को सामान्यतः Liquid and vapour phase के more volatile component के mole fraction के terms में represent करते हैं।


Constant Pressure पर Binary Mixture के लिए Vapour-Liquid Equilibrium को निम्न प्रकार से represent कर सकते हैं-

1. The T-x-y diagram or Boiling Point Diagram.
2. The x-y diagram or Equilibrium Diagram.

Boiling Point Diagram →

This diagram is used to show how the equilibrium vapour and liquid phase composition change with temperature. Suppose, यदि Benzene [more volatile component] and Toluene के Binary mixture को Boil किया जाता है। Point A पर mixture का temp. $T_1^{\circ}\text{C}$ तथा 50% benzene होती है। जब mixture को और heat दी जाती है तो यह $T_2^{\circ}\text{C}$ temp. पर उबलने लगता है। उबलते हुए mixture से vapour उठती है, जो Binary mixture से उठी vapour B के साथ मिलकर point C पर represent की जाती है। इस vapour में $T_2^{\circ}\text{C}$ temp. पर 91% benzene होती है। Line BC is known as tie line. यदि हम इस vapour को remove करके Condense करते हैं तो प्राप्त liquid को point D से represent किया जाएगा। यदि हम इसे reheat करते हैं तो यह point E पर $T_3^{\circ}\text{C}$ पर उबलने लगेगा। Vapour का first portion जो कि point E की vapour के साथ मिला है तथा point F द्वारा represent किया जाता है। इसे condense करने पर हमें 100% benzene प्राप्त होती है।

यदि point B पर और heat दिया जाता है तो vapori- sation के कारण more volatile component का major part remove होने के कारण boiling point T'' पर पहुँच जाता है। इस temp. पर Liquid phase को L तथा vapour phase को N से represent करते हैं। और अधिक heat देने से पूरा Liquid vapourised होगा at point H.



$$\therefore L_{n-1} H_{L,n-1} + V_{n+1} H_{V,n+1} = V_{n+1} H_{V,n+1} + L_n H_{L,n-1}$$

$$\therefore L_{n-1} = L_n$$

So, the moles of liquid reflux in this section are also constant.

Therefore, L_n and V_{n+1} are constant in rectifying section and V_{m+1} and L_m are constant in stripping section.

The operating line of the rectifying section becomes:

$$y = \frac{L}{L+D} x + \frac{D x_D}{L+D}$$

$$\text{As, } R = \frac{L}{D}$$

$$\therefore y = \frac{R}{R+1} x + \frac{x_D}{R+1}$$

The point of intersection of operating line on 45° diagonal ($x=y$) for rectifying section, obtained as,

$$y = \frac{R}{R+1} x + \frac{x_D}{R+1}$$

$$x = \frac{R}{R+1} x + \frac{x_D}{R+1}$$

putting, $x=y$

$$(R+1)x = R x + x_D$$

$$x = x_D$$

$$\text{and } y = x_D$$

Thus the operating line of rectifying section, is to be drawn on the equilibrium diagram through point P (x_D, x_D) on the 45° diagonal and with a slope equal to $R/(R+1)$.

Operating line of Stripping Section becomes:

$$y = \frac{L'}{L'-W} x - \frac{W x_W}{L'-W}$$

The point of intersection of the operating line of stripping section and the 45° diagonal is obtained as,

$$y = \frac{L'}{L' - W} x - \frac{W x_w}{L' - W}$$

diagonal, $x = y$ $\therefore x = \frac{L'}{L' - W} x - \frac{W x_w}{L' - W}$

$$\therefore L' \cdot x - W \cdot x = L' \cdot x - W x_w$$

$$\left. \begin{aligned} x &= x_w \\ \text{and } y &= x_w \end{aligned} \right\}$$

Thus, the operating line of stripping section is to be drawn through the point $M(x_w, x_w)$ on the diagonal, and with the slope equal to $L'/(L' - W)$.

Step-Wise procedure for obtaining theoretical plates \Rightarrow

1. सर्वप्रथम D, W, L etc. terms का मूल्य ज्ञात करते हैं।
2. दिये गये $x-y$ data से equilibrium diagram and diagonal draw करते हैं।
3. Rectifying Section तथा Stripping Section की operating line points $P(x_D, x_D)$ तथा $M(x_w, x_w)$ and दिये गये Slope की सहायता से draw करते हैं।
4. Diagonal पर Point P से एक horizontal line खींचते हैं जो equilibrium curve को 'a' पर काटती है। 'a' से एक vertical line खींचते हैं जो operating line को '1' पर काटती है।
5. यही क्रिया करते हुये equilibrium curve तथा rectifying section की operating line के बीच triangles बनाते हैं, जब तक कि दोनों operating lines के intersection point को cross नहीं करते हैं। फिर इसी stripping section की operating line तथा equilibrium curve के बीच तब तक triangles बनाते हैं जब तक कि point M cross ना हो जाये।

6. x_D तथा x_B के बीच की दूर triangles को count करें हैं। प्रत्येक triangle एक theoretical plate को represent करता है।
7. यदि triangles की संख्या 'n' है तो 'n' number of plates को represent करता है, जिसमें reboiler भी होता है। 'n-1' column में number of theoretical plates को represent करता है।

The graphical step-by-step construction utilising to find the number of ideal plates for a given separation is known as the McCabe-Thiele Method.

Q-line Equation \Rightarrow

Feed Plate and Feed Line \Rightarrow

वह प्लेट जिस पर feed दी जाती है, feed Plate कहलाती है। किसी column में feed विभिन्न तरीकों से की जाती है।
As: [a] Cold liquid. [d] Saturated vapour (at dew point).
[b] Saturated liquid. [e] Superheated vapour.
[c] Partially vapourised.

Feed plate पर feed करने की condition phase flow rate को प्रभावित करती है। Cold liquid and Saturated liquid feed stripping section में liquid flow rate को increase करती है। Partially vapourised feed rectifying section में vapour flow rate तथा stripping section में liquid flow rate को increase करती है। Saturated vapour and superheated vapour की feed rectifying section में vapour flow rate को increase करती है।

Phase flow rates into and out of the feed plate for different conditions are shown in diagrams.

इन Diagrams में दिखाये flow rates इस fact पर based हैं कि liquid is always at its bubble point and vapour is always at its dew point. Phase flow rate में change को calculate करने के लिए एक factor 'q' introduce किया गया है। factor 'q' is a measure of the thermal condition of the feed.

It is defined as the number of moles of saturated liquid, resulting in stripping section for each mole of feed introduced.

Thus for a feed 'F' we get:

$$L' = L + qF$$

and

$$V = V' + (1-q)F$$

q = fraction of feed that is liquid.

The values of q for various thermal conditions of feed are:

(a) Cold liquid: $q > 1$

(b) Saturated liquid: $q = 1$

(c) Partially vapourised: $0 < q < 1$

(d) Saturated vapour: $q = 0$

(e) Superheated vapour: $q < 0$

Value of q for any particular feed condition,

$$q = \frac{\text{Energy to convert 1 mol. of feed to saturated vapour.}}{\text{Molar latent heat of vapourisation}}$$

The liquid flow in the stripping section is:

$$L' = L + qF$$

$$\therefore L' - L = qF \quad \text{--- (1)}$$

Similarly, the vapour flow in rectifying section is:

$$V = V' + (1-q)F$$

$$\therefore V - V' = (1-q)F \quad \text{--- (1)}$$

$$V = L + D \text{ --- (overall material balance in upper section)}$$

$$\therefore Vy = Lx + Dx_D \text{ --- (material balance of A) --- (a)}$$

$$\text{and } V' = L' - W \text{ --- (overall material balance in lower section)}$$

$$\therefore V'y = L'x - Wx_W \text{ --- (material balance of A) --- (b)}$$

$$\text{Eq}^n (a) - \text{Eq}^n (b)$$

$$y(V - V') = x(L - L') + Dx_D + Wx_W$$

But we know that

$$x_F F = Dx_D + Wx_W$$

$$\therefore y(V - V') = x(L - L') + x_F F$$

Putting the value of $V - V'$ and $L - L'$ in Eqⁿ (1)

$$y(1-q)F = x(-qF) + x_F F$$

$$\therefore y = \frac{-q}{1-q} x + \frac{x_F}{1-q}$$

This Equation is known as feed line or q line Equation.

Ankit Chaudhary

$$y = \frac{-q}{1-q} x + \frac{x_F}{1-q}$$

Inorganic Coatings

Metal protective inorganic coating की दो categories होती हैं - 1. Electrochemical surface conversion treatment and 2. Vitreous enamals.

Electrochemical surface conversion treatment final protective layer के रूप में use नहीं होता है but paint or other organic materials के लिए undercoating के रूप में use होता है। Chemical dip method, protective oxide film create करने के लिए use किया जाता है। यह film iron, steel, aluminium, stainless steel, copper etc. पर चढ़ाई जा सकती है।

Vitreous coatings surface को hard तथा completely corrosion resistive बना लेती हैं। Enamaled vessels different shape & size में पाये जाते हैं। ये Enamals different composition के fused silicates से बनाये जाते हैं। Metal sheets के लिए enamals slurry के रूप में apply किया जाता है।

Organic Coatings

Organic Coatings corrosion से metal protection के लिए most widely used method है। Different synthetic resins, pigments, modifying oils, and solvent are used in coating formulation. These coatings may be divided into three classes: -
Paint is a dispersion of pigments in a vehicle which consists of drying oils modified with a solvent to aid in the application.

Enamals is a dispersion of pigments in varnish or resin vehicle which polymerises either by oxidation or by application of heat.

Powder coating is effectively carried out by applying a polymer by a spray or an electrostatic spray followed by baking at high temp.

Protective Coatings for Chemical Equipments

प्रश्न: Suitable corrosion resistant material का equipment design में use करने से cost बढ़ जाती है। इस cost को कम करने के लिए less resistant material use करते हैं तथा corrosion prevention के लिए protective coatings का use करते हैं। Generally, there are techniques of coating:-

1. Metallic Coatings.

2. Inorganic Coatings.

3. Organic Coatings.

किसी equipment पर coating करने से पहले उसकी surface को clean करना चाहिए। Surface पर grease, oil oxidant की उपस्थिति coating की adherence तथा durability को affect करती है।

Metallic Coatings

There are many different techniques for applying metallic coatings. These can be classified as anodic or cathodic. Noble metal coatings mainly corrosion resistance properties के लिए use की जाती हैं। Coating के most common methods: Hot dipping, cementation, mechanical cladding, electroplating, metal spraying आदि हैं।

Cladding metallic coatings का एक महत्वपूर्ण method है। Cladding metal thin plates से बना होता है तथा backing plates पर hot rolling द्वारा bonded किया जाता है। Ordinary backing plate carbon steel की होती है, but special cases में मह low alloy steel की होती है। Stainless steel, nickel, inconel, Monel, copper and copper-nickel mainly cladding metal के रूप में use किये जाते हैं।

Plastics →

Plastics lining process में metal surface को clean करने के उस पर bonding agent लगाते हैं तथा required sheet को उस पर apply कर देते हैं। Joints welded किये जाते हैं या फिर resin से filled up किये जाते हैं। इस lining method के अलावा lining के कम method develop किये गये हैं। इसके लिए three methods developed किये गये हैं, जो निम्न प्रकार हैं—

- [a] The material to be coated is heated above its melting point and immersed in a fluidised bed of finely divided polymer.
- [b] Thermoplastic powder is sprayed under pressure, through a hot air or flame gun. The powder particles are softened and easily fused with surface to be coated.
- [c] A suspension of polymer in water or a volatile organic medium first deposited on desired surface and then for evaporation of liquid is fired, thus the surface and polymer fused together.

In all these cases the preparation of surface plays an important role.

Bricks →

Acid proof brick lining of a vessel is popular in chemical industry to combat corrosion problem. ये Acid proof bricks अपने आप में liquid proof नहीं होती हैं। मगर brick layer तथा metal wall के बीच में एक impervious lining करनी पड़ती है। इस impervious lining को membrane कहते हैं। Membrane Bitumen or asphalt की layer हो सकती है। Natural rubber, butyl rubber, neoprene rubbers may also be used as Membrane.

Linnings for Chemical Plants

Linnings for covering storage tanks, reaction vessels, pipes is used in order to give the underlined structure protection against chemical attack, to prevent contamination of the materials being processed and to minimize the effect of abrasion. There are various materials used for lining, some of them are as follows:-

Rubber

This material is used in form of latex sheets or partially or fully vulcanised, some hard and some soft rubber. जिस surface पर lining करने होती है, उसे अच्छी तरह से तैयार करते हैं तथा उस पर adhesive या bonding cement लगाते हैं। Latex lining के लिए bonding cement की आवश्यकता नहीं होती है, इसे directly prepared surface पर apply कर देते हैं।

Lightly vulcanised sheets, industrial purpose के लिए lining material के रूप में सबसे अच्छी होती हैं। Vulcanisation के लिए steam, hot water or hot air का use करते हैं।

Surface protection का most effective and mostly used method यह है कि vulcanisation से पहले soft or hard rubber sheet को bonding cement पर apply करके बाद में vulcanise करते हैं। Rubber-lined होने पर vulcanisation के लिए एक या दो दिन का gap रखते हैं।

Lead

Lead linings को principally दो forms में use किया जाता है। Loose lead sheet lining में lead sheet को surface पर apply किया जाता है and joints are lead buried in position। इसकी thickness 3 to 10 mm होती है।


जहाँ process conditions more rigorous होती हैं, वहाँ पर homogeneous lead lining का use किया जाता है। इस रीति में lead sheet को cleaned surface पर एक fixer aid करके apply किया जाता है तथा फिर lead burning की cloops से इसे fix कर दिया जाता है, finally एक perfect fused homogeneous bonded mass प्राप्त होता है। इसकी thickness 3 to 10 mm होती है।

Joint Efficiency :- किसी जोड़ की सामर्थ्य तथा बिना रिबेट वाली प्लेट की सामर्थ्य का अनुपात जोड़ की दक्षता कहलाता है।

$$\eta = \frac{\text{जोड़ की सामर्थ्य}}{\text{बिना रिबेट वाली प्लेट की सामर्थ्य}}$$

(ii) बेलनाकार ज्वाला :-

चित्र से - परिधीय जोड़ (Circumferential joint), अक्षदैर्घ्य जोड़ (Longitudinal joint) द्वारा प्रभावित होता है यदि t longitudinal joint



की दक्षता है तथा प्रतिरोधी बलों का

सम $f_y \times 2(t \times l)$ के स्थान पर घट कर $f_y' \times 2(t \times l)$ रह जाता है

अतः $f_y \times 2(t \times l) = f_y' \times 2(t \times l) = p d l$

$$f_y' \text{ (अधिकतम सुरक्षित परिधीय बल)} = \frac{p d}{2 t}$$

परिधीय जोड़ की दक्षता η_c है तब

$$\eta_c = \frac{\text{अधिकतम सुरक्षित अक्षदैर्घ्य बल}}{f_x' \times 2 t \eta_c} = \frac{p d}{2 t \eta_c}$$

(iii) जोड़ीय ज्वाला के लिए :-

यदि जोड़ की दक्षता η है तो जोड़ पर अधिकतम

सुरक्षित बल

$$f' = \frac{p d}{4 t \eta} = \frac{p d}{2 t \eta}$$

t = Thickness of vessel.

Cavitation:- ^{अनपेक्षित} जब किसी पाइप में पानी भरा होता है और वह ^{एक} centrifugal पम्प तक जा रहा होता है तो पाइप में suction process (चुषक दाब) का मान थोड़ा से अधिक, पानी के वाष्प-दाब (vapor pressure) से अधिक हो जाये तो इस प्रक्रिया में पाइप में उपस्थित liquid, वाष्प के रूप में बदलना प्रारम्भ हो जाता है जिससे पानी centrifugal पम्प तक नहीं पहुँच पाता इस प्रक्रिया को cavitation कहते हैं।

Cavitation प्रक्रिया को दूर करने के लिए NPSM का प्रयोग करते हैं। NPSM के माध्यम से liquid को centrifugal पम्प तक पहुँचाने में सहायक होता है।

consideration → मौलिक

NPSM:- Net Positive Suction Head
नैट धनात्मक चुषक शीर्ष

वह head (शीर्ष) जिसके माध्यम से centrifugal पम्प तक liquid को पहुँचाया जा सके cavitation process को दूर किया जा सके।

NPSM = centrifugal पम्प की suction line (चुषक रेखा) पर कुल दाब शीर्ष - वाष्प दाब का शीर्ष

$$= \frac{P_1 + \frac{\rho_1}{2g}}{\rho g} - \frac{P_v}{\rho g} \quad \text{--- (i)}$$


P_v = वाष्प दाब

P_1 = दाब

ρ_1 = द्रव (पानी का वजन)

ρ = घनत्व (पानी)

g = गुरुत्वीय त्वरण



Pump flow system

Bernoulli's theorem के अनुसार:-

At point A and at point (C)

$$\frac{P'}{\rho g} + \frac{u'^2}{2g} + \frac{h'}{1} = \frac{P_1}{\rho g} + \frac{u_1^2}{2g} + h_1 + h_{fs}$$

where h_{fs} = friction loss (घर्षण क्षति)

$$u' = 0$$

$$h_1 - h' = Z_1$$

$$\frac{P'}{\rho g} = \left(\frac{P_1}{\rho g} + \frac{u_1^2}{2g} \right) + Z_1 + h_{fs}$$

समीकरण 1 के अनुसार:-

$$\frac{P'}{\rho g} = \left(\text{NPSH} + \frac{P_v}{\rho g} \right) + z_1 + h_{fs}$$

$$\text{NPSH} = \frac{P'}{\rho g} - \frac{P_v}{\rho g} - z_1 - h_{fs}$$

$$\boxed{\text{NPSH} = \frac{P'}{\rho g} - \frac{P_v}{\rho g} - z_1 - h_{fs}}$$

यदि suction pressure का मान vapour pressure के बराबर हो जाय तो NPSH का मान शून्य हो जाता है।

NPSH का मान आमतौर पर 2-10.4m हो सकता है।

Introduction:-


Name :- ~~Abhishek~~ Singh Chauhan Rajpoot

Address :- 570/1108 Gopalpur Ambagh Lucknow (U.P.)
Near Indrawati Hospitals.

Mobile No:- 9780493554, 8828946266

Famous Quotation :-

Mountain can fly, River can dry,
You can forget me, but how can I?



Equation of general properties synthesis:-

Chromogen — Chromophore + Auxochrome = Dye

यह मुख्य सूत्र है जिसका मतलब कुछ इस तरह है:-

Chromogen:- (resonance बनाने में)

इसके अन्तर्गत बेन्जीन, मैथिलीन, स्त्रायलीन आती है।

Chromophore:-

इसके अन्तर्गत मुख्य radical आते हैं जो स्वतंत्र होते हैं।

Example:-

- (i) Azo $-N=N-$
- (ii) Carbonyl $=C=O$
- (iii) Carbon $=C=C=$
- (iv) Carbon-Nitrogen $>C-NH$ or $-CH=N-$
- (v) Nitroso $-NO$ or $=N-OH$
- (vi) Nitro $-NO_2$ or $=NO-OH$
- (vii) Sulfur $>C=S$, $=C-S-$, $=C-S-C\equiv$, $=C=S-S-$

Auxochrome:-

Chromogen: Chromophore structure (संरचना) पर्याप्त नहीं होती है। Dyes के रंगी बनाने में auxochrome की groups की आवश्यकता होती है। Affinity groups :- $-NH_2$, $-OH$, $-OCH_3$, $-SO_3H$ and इसके व्युत्पन्न की आवश्यकता होती है।

Petrochemical Syllabus :-

Dyes :- (रंजक) :-

Introduction :- Dyes एक प्रकार के colour उत्पन्न करने वाले पदार्थ होते हैं। यह वस्तु को आधार (substrate) प्रदान करने का कार्य करते हैं। इनके फिस्टल संरचना वस्तु के जुड़कर दृश्यमान होती है। इसमें अवशोषण, विखनन आणविक बन्ध या सहसंयोजी बन्ध बने होते हैं।

Dyes का रंग अणुओं के कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के स्थानान्तरण के कारण उत्पन्न होता है। तथा इनकी तीव्रता रंग के पाये जाने के कारण होती है।

यद्यपि रंग, दृश्य क्षेत्रों का electromagnetic स्पेक्ट्रम के माध्यम से दिखता है।

बल्कि विविधता का प्रयोग फल, पदार्थों को हार्मेटिक, मोम, ग्रीस प्लास्टिक, स्वर, चमड़ा, पेपर तथा कई अन्य उपयोगों में प्रयोग किया जाता है।

Chemistry of dyes :-

(The colour phenomena) रंग की प्रक्रिया के अन्तर्गत कुछ बातें रहती हैं:-

जैसे कि पदार्थ की सतह पर red colour बने। हुआ है तो उसमें red band होते हैं जो red rays (किरणें) को अवशोषण करती हैं तथा अन्य सभी तरंगों को भेज देती हैं। तत्पश्चात् red किरणों को पुनः उत्सर्जित करती हैं जिससे देखने वाले को red colour दिखाई देता है।

उपयोगों के आधार पर इसकी वर्गीकरण:-

(1) इसके अनुसार वर्गीकरण:-

(a) ऐसीटेट रेश बजाने में

(b) ऐजोबक रेश बजाने में :- cotton goods = 970

(c) अख बजाने में :- अच्छीप बिलियन बजाने में

(d) धातु बजाने में :- प्रेर बजाने में


(e) फिजमेन्ट बजाने में :- A.I, B.O, C. (इस रेशा/प गिला/कुल फिजमेन्ट)

(f) सल्फर तथा सल्फाइट बजाने में

(g) वसा

(2) रासायनिक वर्गीकरण:-

Chromogen के अनुसार सूत्र :-



Textile Industry (कपड़े वाली उद्योग)

54

Introduction of Textile Industry:-

Textile industry भारत में सबसे पुराने व्यापार भाषण में रही है।

Raw materials:- कच्चा पदार्थ:- Cotton, polyester, ऊन, एक्रान, नायलॉन, सिल्क, ऐसिडिलिके आदि।

Products:- उत्पादक:- Yarn and tops to make fabric
उत्पादक में ऐसे कपड़े आते हैं जो मानव इस्तेमाल करता है।

According to Textile uses:-

कपड़े मिले उपक्रम का प्रयोग:-

Cotton:- भारत वर्ष में Cotton की कई range पायी जाती है। एशिया (क्रपास) महाद्वीप में जैसे चीन, पाकिस्तान इत्यादि देशों में Cotton बहुत अधिक raw material के रूप में उत्पादन किया जाता है। हमारे देश में Cotton बहुतायत रूप में निर्यात किया जाता है। जिसका मूल्य अत्यधिक होता है। भारत में कपास उत्पादन का बौद्धिक 7.68 मिलियन टैक्टिकल है। कुल भारत का 1/9 भाग world में उत्पादन होता है। Cotton का उत्पादन में भारत का चौथा स्थान आता है प्रथम चीन, द्वितीय USA तथा तृतीय UK

Wool (ऊन):- यह ऊनी Industry में इसका निर्माण होता है। इसके मुख्य उत्पादक:- All wool (A-W), Polyester wool (PW), Polyester viscose ऊनी व्यापार काफी अलग से कपास व्यापार है। इसके fabrics के विभिन्नता Cotton की अपेक्षा अधिक होती है। इसकी 1000 प्रकार की किस्में पायी जाती हैं। इसकी उपयोगिता शादी-पार्टियाँ, मौसम के अनुसार जैसे सर्दी में ऊनी स्त्रालय का पहनना।

Introduction:- Chemical reaction engineering वह engineering विषय है जिसका सम्बन्ध औद्योगिक स्तर पर Reaction को कराने से है।



Some important definitions in CRE \Rightarrow

Reaction \Rightarrow Reactants का एक या एक से अधिक Product में परिवर्तन Reaction कहलाता है।

Rate of reaction \Rightarrow Reactants के गायब होने की दर or product के बने की दर Rate of Reaction कहलाती है।


Kinetics of chemical reaction \Rightarrow Chemical kinetic में अभिक्रिया के चाल के बारे में अध्ययन होता है।
 होने की दर तथा उस पर पड़ने वाले temperature, pressure और concentration के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है।

Molecularity \Rightarrow Reaction में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को molecularity कहते हैं। molecularity सामान्यतः 1, 2 और 3 (बहुत कम) होते हैं। molecularity कभी-भी तीन से अधिक नहीं हो सकती।



Here A and B are two reactants.

Order \Rightarrow Concentration की घातों का योग Reaction की Order कहलाती है।



$$-r_A = k C_A^n C_B^y$$

where C_A and $C_B \rightarrow$ Concentration of A & B

$k \rightarrow$ Rate constant

$-r_A \rightarrow$ Rate of Reaction in terms of A.

Polyester:- Polyester का व्यापार मण्डल में काफी अधिक मात्रा का आयात होती है। इसकी किसी भी मुख्यतः (PFY - Polyester filament Yarn) (PSF = Polyester Stable Fiber) है। इसका निर्माण काफी महंगा पड़ता है। इसके आर्थिक लागत अधिक होती है।

PFY का उत्पादन वर्ष 1993-94 = 290,000 tons
1997 = 750,000 tons

PSF का उत्पादन वर्ष कुछ गुप्त वर्षों में capacity बढ़ाया गया है।

Viscous Rayon:- Viscous Rayon का कपड़ा एक गरीब इलाके का कपड़ा माना जाता है। कपड़े के सूखने का Process, पदार्थ के निर्माण Pollution काफी अधिक होता है।

Viscous Rayon some कमियाँ होती हैं:- कमजोर फास्वर, गीले इस रिल का प्रयोग harden करने व बाने से किया जाता है। इसकी की hard बनने से Polyester का प्रयोग कम होता है।

भारत वर्ष में इसकी आठ प्रकार की किल्लों पायी जाती है। (दोनों में Viscous filament yarn तथा viscous stable fiber बनायी जाती है।)

Cellulosic Fibers:- Cellulose Fibers का मुख्य उपयोग rayon तथा acetate fiber बनाने से किया जाता है। Cellulose या rayon को viscous के माध्यम से पुनः उत्पादन किया जाता है। कम मात्रा में इसका उपयोग Cuprammonium उत्पादन से किया जाता है।

Nylon:- नालन का मुख्य उपयोग garments तथा shoes/socks में किया जाता है। 1982-83 तथा 1992-93 में

Nylon filament Yarn = 27%

Nylon stable fiber = 90%.

Difference between order and molecularity \Rightarrow

Molecularity

1. Reaction में भाग लेने वाले मणुओं की संख्या molecularity कहलाती है।
2. यह एक theoretical मान है।
3. molecularity हमेशा Natural no. में लिखी जाती है। जैसे - 1, 2, 3, ...
4. molecularity reaction mechanism में देकर से सूचना नहीं देती।
5. Example: $O_3 + NO \rightarrow NO_2 + O_2$
molecularity = 2
6. इसका मान 1, 2 तथा 3 (rarely) हो सकता है।

Order


1. Rate law के आधार पर concentration की पावरों का योग order कहलाता है।
2. यह experimental value है।
3. Order को fractional & Non-integer दोनों में लिखा जाता है। जैसे - 0, 1/2, 1.5
4. जबकि order elementary reaction के विषय में बताता है।
5. $aA + bB \rightarrow R$
Order = $a + b$
6. इसका मान 1, 2, 3, ... हो सकता है।

☆ Types of Reactions ☆


Reactions को Classified करने के विभिन्न आधार हैं।

(1) On the basis of Steps involve -

(a) Single step reaction \Rightarrow जब reaction की progress को single rate equation द्वारा लिखा जाता है तो वह single step reaction कहलाती है।



(b) Multiple step reaction \Rightarrow जब reaction की progress को एक से अधिक Rate Equations के द्वारा जा सकता है, तो वह multiple step reaction कहलाती है।




Multiple steps reaction दो प्रकार की होती हैं।

(i) Series Reaction - $A \rightarrow R \rightarrow S$


(ii) Parallel Reaction - $A \begin{cases} \rightarrow R \\ \rightarrow S \end{cases}$

[2] On the basis of Number of Phases involve in reaction:

[a] Homogeneous Reaction \Rightarrow Reaction में भाग लेने वाले reactants और product जब एक ही Phase में होते हैं तो इसे homogeneous reaction कहते हैं।




[b] Heterogeneous Reaction \Rightarrow Reaction में भाग लेने वाले reactants और product जब different Phase में पाये जाते हैं, तो Reaction, heterogeneous reaction कहलाता है।



[3] On the basis of reversible nature:

[a] Reversible reaction \Rightarrow ऐसी Reaction जिसमें Product को decomposition reactants में बदला जा सकता है, Reversible reactions कहते हैं।




[b] Irreversible reaction \Rightarrow जिस Reaction में Product को Reactants में नहीं बदल सकते irreversible reaction कहलाते हैं।




[4] On the basis of stoichiometric coefficient & order relation:

[a] Elementary reaction \Rightarrow ऐसी reaction जिसमें rate equation का सीधा सम्बन्ध stoichiometry coefficient से होता है, elementary reactions कहलाते हैं।



[b] Non-elementary reaction \Rightarrow ऐसी reaction जिसमें rate equation और stoichiometric coefficient के बीच कोई सम्बन्ध नहीं होता, Non-elementary reaction कहलाते हैं।



$$r_{HBr} = \frac{k_1 [H_2] [Br_2]^{1/2}}{1 + k_2 [HBr] / [Br_2]}$$

Difference between order and molecularity

Difference between elementary & non-elementary reaction

Elementary reaction	Non-elementary reaction
1. Elementary reaction single step reaction है।	1. यह एक multiple step reaction है।
2. Elementary reaction: simple nature की होती है।	2. Non-elementary reaction: complex nature की होती है।
3. Elementary reaction में stoichiometric coefficient से है।	3. Non-elementary reaction: stoichiometric co-efficient से कोई relation नहीं होता है।
4. Elementary का order हमेशा integer no. होता है (0, 1, 2, 3)	4. Non-elementary का order fractional value हो सकता है (0, 1, 1/2, 1/3, ...)
Ex- $2A + 3B \rightarrow R$ $-r_A = k [A]^2 [B]^3$	Ex- $H_2 + Br_2 \rightarrow 2HBr$

Reaction Rate Equation

$$A + B \rightarrow R \quad \text{R (units of volume)}$$

$$\text{Rate of reaction } (-r_A) = \frac{\text{Rate of change of concentration}}{\text{Time}}$$

$$-r_A = \frac{d[A]}{dt} \quad \text{--- (i)}$$

$$C_A = \frac{N_A}{V} \quad \text{--- (ii)}$$

$$\frac{dC_A}{dt} = \frac{1}{V} \frac{dN_A}{dt} \quad \text{--- (iii)}$$

$$-r_A = -\frac{dN_A}{V \cdot dt} \quad \frac{\text{mol}}{\text{m}^3 \cdot \text{Sec}}$$

60

$r_A \rightarrow$ Rate of reaction of A

$dN_A \rightarrow$ A के खत्म होने की दर

$V \rightarrow$ fluid का आयतन

(-) चिन्ह Reactant के नाश होने की दर को बताता है।

Factors on which rate of reaction depends—

(i) Temperature of the reactants \Rightarrow सर्वप्रथम Arrhenius ने temperature और rate of

reaction के बीच एक समीकरण द्वारा बताया—

$$k = (T)^m A e^{-E/RT}$$

where $A \rightarrow$ Arrhenius constant

$E \rightarrow$ Activation Energy

$R \rightarrow$ Gas constant

$T \rightarrow$ Temperature in Kelvin

from Arrhenius equation $m=0$

$$k = A e^{-E/RT} \quad \text{--- (1)}$$

log लेने पर

$$\ln k = \ln A - \frac{E}{RT}$$

(ii) Concentration dependent of rate \Rightarrow

Rate of Reaction \propto Concentration of the reactant A

$$-r_A \propto [A]^n$$

$$-r_A = k[A]^n$$

$$dN_A = k[A]^n$$

$$[A] = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}} [A]^n$$

n = order of reaction.
concentration of A

Activation Energy \rightarrow वह ऊर्जा जो reactant को Reaction करने के लिए प्रेरित करती है।

activation energy absent है। \rightarrow peak factor

$$\ln K = \ln K_0 - \frac{E}{RT}$$

where $E \rightarrow$ activation energy
 $K \rightarrow$ rate constant

rate equation है दो समीकरण

$$\ln K_1 = \ln K_0 - \frac{E}{RT_1} \quad \text{--- (1)}$$

$$\ln K_2 = \ln K_0 - \frac{E}{RT_2} \quad \text{--- (2)}$$


समीकरण (2) से समीकरण (1) को घटाने पर

$$\ln K_2 - \ln K_1 = -\frac{E}{R} \left[\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right]$$

$$\ln \frac{K_2}{K_1} = -\frac{E}{R} \left[\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right]$$

If rate is known at two different temperature


$$\ln \frac{r_2}{r_1} = -\frac{E}{R} \left[\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right]$$




9058562899

Unit-3

Interpretation of constant volume Batch Reaction Data



Batch Reactor ⇒ Batch reactor एक साधारण tank है, जिसमें Reactant, reaction करके Product formation करते हैं। Batch reactor के परिचायन की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि Reaction के दौरान Inlet तथा Outlet नहीं हो सकता है। यह एक साधारण device है, जिसे एक छोटी laboratory में आसानी से लगाया जा सकता है और बहुत ही कम equipment की आवश्यकता होती है। जहाँ तक सम्भव है, इसका उपयोग homogeneous kinetic data को प्राप्त करने में किया जाता है।



Note:- ☆ Heterogeneous reaction की गति के अध्ययन के लिए मुख्यतः Flow Reactor का उपयोग करते हैं।

☆ हमारे Syllabus के अनुसार, हमें constant volume Batch Reactor का कार्य जानना है जिसमें ^{constant} reaction mixture का volume constant रहता है।

Interpretation of kinetic data \Rightarrow Batch reactor में results विभिन्न समय में extent of

reaction को निर्धारित करने के निम्नलिखित तरीके हैं।

1] दिये गये Reactants की concentration के द्वारा।

2] Electrical conductivity or pH change के द्वारा।

3] Constant volume system में दाब परिवर्तन के द्वारा।

4] Constant pressure system में आयतन परिवर्तन द्वारा।

चैतन्य जीवन में हम Batch Reactor को constant volume पर

isothermally operate करते हैं, इसलिए Batch reactor के परिणाम

को integrate (ब्याख्या) करना आसान है और इससे उपलब्ध tabular

data को concentration और time के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

C	C_{A0}	C_{A1}	C_{A2}	C_{A3}	C_{A4}	C_{A5}	...
t	t_0	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	...

इस तरह के data के Rate की analysis के लिए विभिन्न तरीके हैं-

1. Integral method $\rightarrow -\frac{dC_A}{dt} = k[C_A]^n$

2. Differential method

Integral method \Rightarrow इस method की analysis के लिए सर्वप्रथम

विशेष form की rate equation का

अनुमान लगाते हैं और proper integration के बाद गणितीय रूप

से concentration और time के बीच graph plot करके straight

line प्राप्त करते हैं। Table में दिये गये data के द्वारा

graph plot करने पर यदि एक सीधी straight line प्राप्त होती

तब rate of equation, data के लिए पूरी तरह से fit है।

Advantage of Integral method \Rightarrow 1. इसका उपयोग बहुत

आसान है।

Scattered data में भी इसका उपयोग किया जा सकता है।

सरल होने के कारण संभव है। इस method को ही इस्तेमाल करते

Disadvantage of Integral method \Rightarrow [1] Integral method का प्रयोग केवल elementary reactions के लिए

अनुसृत simple reaction में किया जा सकता है।

[2] इसके लिए व्यक्त की गणितीय योग्यता जैसे integration आदि की आवश्यकता होती है।

Differential method \Rightarrow Differential method की Analysis में हम उपयुक्त Rate equation का चुनाव करते हैं

और बिना integration के data में directly rate equation की fitting का जेस करते हैं यहाँ सबसे पहले $\frac{d[A]}{dt}$ निकालते हैं। Fitting प्रक्रिया के पहले rate equation, differential equation है।

★ Advantage of differential method \Rightarrow [1] अधिक complicated परिस्थित में differential method का उपयोग कर सकते हैं।

[2] इसके द्वारा first attempt में ही बहुत सही Result मिलता है।


★ Disadvantage of differential method \Rightarrow

[1] इस method का उपयोग scattered और less accurate data के लिए नहीं हो सकता।

[2] यह बहुत ही जटिल प्रक्रिया है।

★ Conversion - (X) \rightarrow इसे unreacted moles of Reactant और छिपे गये total initial moles के

अनुपात से प्रकट करते हैं।



$N_{A_0} \rightarrow$ Initial moles taken at $t = 0$

$N_A \rightarrow$ Amount of moles present at time t

$$\text{Conversion } (X_A) = \frac{\text{Unreacted moles of A}}{\text{Initial moles of A}}$$

$$X_A = \frac{\text{Initial moles} - \text{reacted moles}}{\text{Initial moles}}$$

$$X_A = \frac{N_{A0} - N_A}{N_{A0}}$$

$$X_A = \frac{N_{A0}}{N_{A0}} - \frac{N_A}{N_{A0}}$$

$$X_A = 1 - \frac{N_A}{N_{A0}}$$

$$X_A = 1 - \frac{N_A/V}{N_{A0}/V}$$

$$X_A = 1 - \frac{C_A}{C_{A0}}$$

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{N_A}{V} &= C_A \\ \frac{N_{A0}}{V} &= C_{A0} \end{aligned} \right.$$

Where - $C_A \rightarrow$ Concentration at time t
 $C_{A0} \rightarrow$ Concentration at time, $t=0$


$$C_A = C_{A0}(1 - X_A)$$

Advantage of batch reactor

- ① Batch reactor एक बार में प्रतिक्रिया शुरू करने का सुविधा देता है।
- ② operation flexible है, एक ही

Analysis of data by Integral method \Rightarrow Consider a general equation

(66)



The above reaction carried out in a constant batch reactor.

Case-I \Rightarrow for zero (0) order reaction $[n=0]$

$$-\frac{dA}{dt} = k[A]^n$$

at $n=0$

$$-\frac{dA}{dt} = k[A]^0$$

$$-dA = k dt \quad \text{--- (1)}$$

$$\{\because [A]^0 = 1\}$$

On integrating eq (1) with limits

at $t=0$, $C = C_{A0}$
 at $t=t$, $C = C_A$

$$\int_{C_{A0}}^{C_A} -dC = k \int_0^t dt$$

$$[C_A]_{C_{A0}} = -k[t]_0^t$$


$$C_A - C_{A0} = -kt$$

$$C_A = C_{A0} - kt \quad \text{--- (2)}$$

$$y = c + mx$$

slope = $-k$

from equation (2) a graph is plot b/w concentration & time will be line slope $(-k)$



$$C_A = C_{A0} + (-kt)$$

$$y = c + mx$$

in terms of conversion

$$C_{A0} - C_A = kt$$

$$\frac{kt}{C_{A0}} = \frac{C_{A0} - C_A}{C_{A0}}$$

$$X_A = \frac{(kt)}{C_{A0}}$$

(3)

where X_A = conversion
 t = time

For I-order reaction $\Rightarrow n=1$

$$-r_A = kC_A^n$$

$$-r_A = kC_A$$

$$-\frac{dC_A}{dt} = kC_A$$

$$-\frac{dC_A}{C_A} = k dt$$

On Integrating both side with limit 0, t & C_{A0} to C_A .

$$-\int_{C_{A0}}^{C_A} \frac{dC_A}{C_A} = k \int_0^t dt$$

$$-[\ln C_A]_{C_{A0}}^{C_A} = k [t]_0^t$$


$$-[\ln C_A - \ln C_{A0}] = kt$$

$$-\ln \frac{C_A}{C_{A0}} = kt$$

$$\ln \frac{C_{A0}}{C_A} = kt$$

$$\boxed{\ln \frac{C_{A0}}{C_A} = kt} \quad \text{--- (4)}$$

from equation (4) we plot a graph b/w concentration & time



Now in terms of conversion equ (4) written as

$$C_A = C_{A0}(1-X)$$

$$\ln \left[\frac{C_{A0}(1-X)}{C_{A0}} \right] = -kt$$

$$\boxed{\ln[1-X] = -kt}$$

at C_{A0}
① integrate with limit
② plot eq. on the graph
③ if line is straight eq. is correct

2nd Order reaction $\rightarrow [n=2]$

$$-r_A = -\frac{dC_A}{dt} = kC_A^2 \quad [n=2]$$

$$-\frac{dC_A}{dt} = kC_A^2$$

$$\frac{-dC_A}{C_A^2} = k dt$$

on integrating with in limits -

$$\text{at } t=0, \quad C=C_{A0}$$

$$\text{at } t=t, \quad C=C_A$$

$$\int_{C_{A0}}^{C_A} \frac{dC_A}{C_A^2} = \int_0^t k dt$$

$$\left[\frac{1}{C_A} \right]_{C_{A0}}^{C_A} = k t$$


$$\frac{1}{C_A} - \frac{1}{C_{A0}} = k t \quad \left[\begin{array}{l} \frac{1}{C_A} = \frac{1}{C_{A0}} + k t \\ y = c + m x \end{array} \right]$$

$$\frac{1}{C_A} - \frac{1}{C_{A0}} = k t$$

$$\frac{1}{C_{A0}(1-x)} - \frac{1}{C_{A0}} = k t$$

$$\frac{1}{C_{A0}} \left[\frac{1}{1-x} - 1 \right] = k t$$

$$x = C_{A0} - C_A$$



Unit of rate constant (k) for any order reaction

(19)

Order = n

$$\text{unit of } (k) = [\text{conc}]^{(1-n)} [\text{Time}]^{-1}$$

$$k = [C]^{1-n} [t]^{-1}$$

for 1st order, unit

$n=1$

$$k = [C]^{1-1} [t]^{-1}$$

$$k = [t]^{-1} = \text{sec}^{-1} = \text{min}^{-1} = \text{h}^{-1}$$

for 2nd order

$n=2$

$$k = [C]^{1-2} [t]^{-1}$$

$$k = [C]^{-1} [t]^{-1}$$

$$\begin{aligned} n &= \frac{\text{mol}}{l} = \frac{\text{mol}}{\text{cm}^3} = \frac{\text{mol}}{\text{m}^3} \\ &= \frac{\text{g mol}}{l} = \frac{\text{kg mol}}{\text{cm}^3} \end{aligned}$$

$$k = \frac{1}{\text{mol} \cdot \text{min}}$$

Half life Method → The half life is defined as the time required for concentration of the reactant to drop to half of its initial value, i.e. means $t = \frac{t_1}{2}$ and $C_A = \frac{C_{A0}}{2}$

for 1st order reaction $n=1$

we know that $\ln \frac{C_{A0}}{C_A} = k t$

For 3rd order $\rightarrow [n=3]$ H.C.

For n^{th} order $\rightarrow \text{order} = n$

$$-r_A = k C_A^n \quad \text{--- (1)}$$

$$-\frac{dC_A}{dt} = k C_A^n$$

$$-\frac{dC_A}{C_A^n} = k dt$$

On Integrating the above equation with limits

$$-\int_{C_{A0}}^{C_A} \frac{dC_A}{C_A^n} = k \int_0^t dt$$

$$\frac{-(C_A^{-n+1})_{C_{A0}}^{C_A}}{-(n-1)} = k t$$

$$\frac{C_A^{1-n} - C_{A0}^{1-n}}{n-1} = k t$$

$$C_A^{1-n} - C_{A0}^{1-n} = (n-1) k t$$

Equation A is valid for all order reaction except 1st order.

n is the order of reaction.

Controlling step / rate determining step :- A step in a reaction mechanism which is the slowest step and controls the rate of the reaction.

It is a complex reaction (non elementary) reaction. It is a single step reaction. It is a single step reaction. It is a single step reaction.

It is a complex reaction. It is a single step reaction. It is a single step reaction. It is a single step reaction.

It is a complex reaction. It is a single step reaction. It is a single step reaction. It is a single step reaction.

It is a complex reaction. It is a single step reaction. It is a single step reaction. It is a single step reaction.

It is a complex reaction. It is a single step reaction. It is a single step reaction. It is a single step reaction.

It is a complex reaction. It is a single step reaction. It is a single step reaction. It is a single step reaction.

It is a complex reaction. It is a single step reaction. It is a single step reaction. It is a single step reaction.

It is a complex reaction. It is a single step reaction. It is a single step reaction. It is a single step reaction.

It is a complex reaction. It is a single step reaction. It is a single step reaction. It is a single step reaction.

It is a complex reaction. It is a single step reaction. It is a single step reaction. It is a single step reaction.

It is a complex reaction. It is a single step reaction. It is a single step reaction. It is a single step reaction.

$$\ln \frac{C_{A0}}{\frac{C_{A0}}{2}} = k t_{1/2}$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

$$t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$$

$$n=2 \quad t_{1/2} = \frac{1}{C_{A0}}$$

$$n=0 \quad t_{1/2} = \frac{2K}{C_{A0}}$$

For n^{th} order -

we know that

$$\left[\frac{1}{C_A^{n-1}} - \frac{1}{(C_{A0})^{n-1}} \right] = (n-1) k t$$

for half life $C_A = \frac{C_{A0}}{2}$

on putting the values in equation

$$\frac{1}{\frac{C_{A0}^{n-1}}{2^{n-1}}} - \frac{1}{C_{A0}^{n-1}} = (n-1) k t_{1/2}$$

$$\frac{2^{n-1}}{C_{A0}^{n-1}} - \frac{1}{C_{A0}^{n-1}} = (n-1) k t_{1/2}$$

$$t_{1/2} = \frac{1}{C_{A0}^{n-1}} \left[\frac{2^{n-1} - 1}{(n-1) k} \right]$$

Here $n \neq 1$ and valid for all order except 1st order

$$r_3 = k_3 [O_3] [O] \quad \text{slowest step} \quad \text{--- (1)}$$

At equilibrium $r_1 = r_2$

$$k_1 [O_3] = k_2 [O_2] [O]$$

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{[O_2] [O]}{[O_3]} \Rightarrow$$

$$k = \frac{[O_2] [O]}{[O_3]} \quad \text{--- (2)}$$

$$\frac{k [O_3]}{[O_2]} = [O] \quad \text{--- (3)}$$

on putting the value of eqn (3) in eqn (1)

$$r_3 = k_3 \cdot k \frac{[O_3] [O_3]}{[O_2]}$$

$$r_3 = k' [O_3]^2 [O_2]^{-1}$$

$$\text{जहाँ } k' = k_3 \cdot k$$



Hindi Tech Notes
www.hinditechnotes.com

$$K_1 [NO] [Br_2] = K_2 [NOBr_2] \Rightarrow K = \frac{[NOBr_2]}{[NO] [Br_2]}$$

where, K - equilibrium constant
from eqn (4), we can write

$$[NOBr_2] = K [NO] [Br_2] \quad \text{--- (5)}$$

On putting the value of $[NOBr_2]$ in equation (1) from equation (5), we get

$$r_3 = k_3 \cdot K [NO] [Br_2] [NO]$$

$$r_3 = k \cdot [NO]^2 [Br_2]$$

$$\text{Order} = 2+1 \quad \text{where } k = k_3 \cdot K$$

$$n = 3$$

Note - Rate equation of a multiple reaction can hardly be written on the basis of intermolecular product.
(12) Assume - Experiment analysis shows that the homogeneous decomposition of ozone proceeds with a rate



$$-r_{O_3} = k [O_3]^2 [O_3]^{-1}$$

(1) suggest a two step mechanism to explain this rate

(2) what is the overall order of reaction?

Solution -


The two step mechanism, considered as



Semi batch reactor \Rightarrow Batch reactor को semi batch reactor

जो बना जाता है

Semi batch reactor भी batch reactor का प्रकार है- लेकिन Semi batch reactor (A) को इस्तेमाल करने की शर्त यह है कि एक Reactant (A) reactor के अन्दर डाल दिया जाए और दूसरा Reactant (B) लगातार चारों-2 Reactor में एक निश्चित समय तक डाला जाता है, जब Reactant डालने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो Reactor को कुछ समय की Reaction करने लिए देड दिया जाता है।



Semi batch reactor

Semi batch reactor में reaction के सभी parameters (जैसे कि Reaction rate, temperature) पर अच्छा पूरी तरह control होता है, क्योंकि reaction जब भी आगे बढ़ती है, जब हम reactant (B) को reactor में डालते हैं। इसलिए जब कभी भी Heat of reaction बढ़ती होती है। हम उसे control कर सकते हैं, reactant B के addition द्वारा।
अब semi batch reactor की शेष विशेषताएं batch reactor की समान होती हैं।

except continuous addition of reactant भी



Hindi Tech Notes
www.hinditechnotes.com


Vivek Verma
9968723655

UNIT-4

IDEAL REACTORS

Hemant Pathak 9058562699

Design of Reactors




* Flow Reactors \Rightarrow Flow reactors, वह reactors होते हैं, जिनमें

- ① reactant का input
- ② chemical reactions
- ③ product का output सभी एक समय पर होता है। इसी कारण यह Flow reactor कहलाते हैं।

इनका output batch reactor की तुलना में सदैव अधिक होता है।

इनकी Labour व operating cost कम होती है, यह एक समान quality का output देते हैं, At constant condition.

CSTR (Continuously Stirred Tank Reactors) \Rightarrow



CSTR को MFR (Mixed Flow reactor) व BMR (Back mixed reactor) के नाम से भी जाना जाता है, इस Reactor में लगातार input दिया जाता है और इसी तरह output मिलता है। इसके पाया काम की अनुसार लगे हुए

(इसका अर्थ है- Accumulation = 0)

CSTR में feed का composition uniform रहता है। जिसकी वजह से Reactor से निकलने वाली exit stream व Reactor के अंदर का composition uniform रहता है, CSTR को flow reactor इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें Reactant व product का continuous flow होता है।

* Advantage and disadvantage ⇒

Advantage ⇒ ① Continuous operation होने के कारण out put अधिक मिलता है।

② आसानी से Two phase system के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

③ Reaction parameter (Temperature) आसानी से control किया जा सकता है।



④ Labour cost कम होती है।

⑤ CSTR को साफ करना आसान है।

⑥ इसको इस्तेमाल करना व बनाना भी आसान है।

* Disadvantage ⇒ ① Conversion (X) बहुत कम होता है अन्य reactor की तुलना में।

② Channeling or dead zone की probability अधिक है।



* PFR (Plug flow reactors) ⇒

feed →



product

Plug flow reactors (PFR)

इस Reactor को tubular reactor भी कहा है। इस Reactor में Reactant व product का continuous flow होता है, जिसे अंतः प्रवाह Reactor कहेंगे। इसका उपयोग हम steady state पर करते हैं (जिसका अर्थ accumulation = 0)

PFR Reactor में fluid की composition हर point पर बदलता रहता है, Along the flow path जिसके कारण Reaction rate भी हर point पर बदलता रहता है।

Advantage and disadvantage =

Advantage → ① PFR में High conversion रहता है।

② Labour व operating cost कम है।

③ Continuous flow reactor होने के कारण production अधिक होता है।

④ Gaseous Reactant को आसानी से Handle करता है।

Disadvantage → ① Shut down व cleaning में देर होती है।

② Temperature control अच्छा नहीं होता है।

* Design equation for reactors ⇒ Material balance की सहायता से

Reactors के लिए design equation निम्न लिखित है—

$$\text{Input} = \text{Output} + \text{Disappearance} + \text{accumulation}$$

material balance अगले पर निम्न की space में के लिए at time t पर design होगी—

Rate of flow of j in to the system mole/t	Rate of disappearance of j by chemical reaction within the system, mole/t	Rate of flow of j out of the system mole/t	Rate of accumulation of j within the system mole/t
	-		=

$$F_{in,j} - F_{out,j} - F_j = \frac{dN_j}{dt}$$


यहाँ पर N_j = j के moles में संख्या at time t पर

$$r_j = \frac{1}{V} \frac{dn_j}{dt} \quad \left\{ \begin{array}{l} r_j = \text{Reaction rate} \\ V = \text{Volume of reactor} \end{array} \right.$$

F_{j0} = Input molar flow rate

F_j = Output molar flow rate

$\frac{dn_j}{dt}$ = moles of j accumulated (j) के मोल जो कि स्टोरेज हुए reactor में



$$F_{j0} - F_j - (-r_j)V = \frac{dn_j}{dt}$$

$$\begin{aligned} F_{j0} &= C_{j0} \times V_0 \\ F_j &= C_j \times V \end{aligned}$$

Design equation for batch reactor → Reaction के दौरान कोई भी इनपुट और आउटपुट नहीं होता है -


$$F_{j0} = F_j = 0$$

$$A \rightarrow R$$

$$- \frac{dN_A}{dt} = -N_{A0} \frac{dX_A}{dt}$$

$$\int_0^x dt = N_{A0} \int_0^x \frac{dX_A}{(-r_A)V}$$

$$t = N_{A0} \int_0^x \frac{dX_A}{(-r_A)V}$$



* Space time and Space Velocity

* Space time \Rightarrow Space time वह time होता है, जो कि एक Reactor volume of fluid की process करने में लगता है, at given condition इसकी τ की से दर्शाया जाता है।

$$\tau = \frac{\text{Reactor का volume}}{\text{fluid reactant का entering volume or value metric flow rate}}$$

$$\tau \text{ (राक)} = \frac{V}{v_0}$$

इसकी इकाई time होती है।

Space time को Holding time व mean residence time के नाम से भी जाना जाता है।

Example 1

$v_0 = 5 \text{ m}^3/\text{hr}$ $V = 10 \text{ m}^3$

$$\tau = \frac{V}{v_0} = \frac{10}{5} = 2 \text{ hr}$$

* Space velocity \Rightarrow Space velocity space time की Reciprocal (व्युत्क्रम) होती है।

$$Sv = \frac{1}{\tau}$$

इसकी इकाई time^{-1} होता है।

* Space velocity को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं—
AT given condition, feed की reactor volume की संख्या, जो एक समय में process की जा सकती है।

Example -

Example ① के अनुसार $\tau = 2 \text{ hr}$

$$SV = \frac{1}{\tau} = 0.5 \text{ hr}^{-1}$$

Space velocity 5 hr^{-1} का अर्थ है, कि प्रति hours में volume feed की Reactor में डालकर दी जाती है।

* Design equation for CSTR - जाना कि reactant A का initial concentration C_{A0} है, Reactor के अन्दर किसी Time t पर concentration C_A है।

Steady state पर होने के कारण Reactor के अन्दर व बाहर का concentration समान होगा, व steady state accumulation = 0 होता है।

Reactor की design equation इसी -

$$F_{A0} - F_A - (-r_A)V = 0$$

$$F_{A0} - F_A = (-r_A)V$$


$$V = \frac{F_{A0} - F_A}{(-r_A)_{\text{exit}}} \quad \text{--- ①}$$

क्योंकि $X_A = \frac{F_{A0} - F_A}{F_{A0}}$ होता है CSTR के लिए -

$$\text{तो } F_{A0} - F_A = F_{A0} X_A$$

equation ① से

$$V = \frac{F_{A0} X_A}{(-r_A)_{\text{exit}}} \quad \text{--- ②}$$



Space time for CSTR -

जैसा कि हम जानते हैं

$$V = \frac{F_{A0} X_A}{-r_A} \quad \text{--- ③} \quad \text{होता है।}$$

$F_{A0} = C_{A0} \cdot V_0$
समीकरण (11) में F_{A0} की जगह पर-

$$V = \frac{C_{A0} \cdot V_0 \cdot X_A}{-r_A}$$


$$\frac{V}{V_0} = \frac{C_{A0} \cdot X_A}{(-r_A)}$$

$$\tau = \frac{V}{V_0}$$

$$\tau = \frac{C_{A0} \cdot X_A}{-r_A}$$

Design equation plug flow reactor \Rightarrow (at steady state accumulation = 0)

जोकि plug flow reactor में हर बिन्दु पर composition बदलता रहता है, reactor के अन्दर जिस कारण हम इसकी design equation reactor के एक छोटे element (टुकड़ा) dv का अध्ययन करेंगे -



$$\text{Input} = \text{Output} + \text{Disappearance} + \text{accumulation}$$

$$F_A = (F_A + dF_A) + (-r_A) dv$$

unknown input output disapp.

$$F_A = F_{A0} (1 - X_A)$$

$$dF_A = d(F_{A0} (1 - X_A)) = -F_{A0} \cdot dX_A$$

$$F_A = F_A + dF_A + (-r_A) dv$$

$$F_A = F_{A0} - F_{A0} x_{A1} + (-r_A) dv$$


$$F_{A0} dx_A = (-r_A) dv$$

लिखे हुए समीकरण को हल करने पर, समाकलन करें।

$$\int_0^V \frac{dv}{F_{A0}} = \int_0^{x_{Af}} \frac{dx_A}{(-r_A)}$$

$$\frac{V}{F_{A0}} = \int_0^{x_{Af}} \frac{dx_A}{(-r_A)}$$

$$V = F_{A0} \int_0^{x_{Af}} \frac{dx_A}{(-r_A)_{exit}}$$



* Space-time of PFR

हम जानते हैं कि,

$$V = F_{A0} \int_0^{x_{Af}} \frac{dx_A}{(-r_A)}$$

समी. ① में F_{A0} का मान रखने पर

$$V = C_{A0} \tau \int_0^{x_{Af}} \frac{dx_A}{(-r_A)}$$

$$\frac{V}{V_0} = C_{A0} \tau \int_0^{x_{Af}} \frac{dx_A}{(-r_A)}$$

$$\tau = C_{A0} \int_0^{x_{Af}} \frac{dx_A}{(-r_A)_{exit}}$$

$$F_{A0} = C_{A0} \cdot V_0$$



Hindi Tech Notes
www.hinditechnotes.com


Vinod Kumar INTRODUCTION TO HETEROGENEOUS REACTION SYSTEMS

Hemant Pathak mb. 9058562699

83

Reactant or product, catalyst के Phase के आधार पर kinetics of a reaction को दो भागों में बाँटा गया है।


1. Chemical kinetic of homogeneous reaction
2. Chemical kinetics of heterogeneous reaction.
4. Chemical kinetics of homogeneous reaction \Rightarrow



जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, कि जब reactant or product or catalyst समान phase में हो, वह "homogeneous reaction" कहलाती है। Homogeneous reaction का kinetics निम्न विखित factors पर निर्भर करता है—

- (i) Concentration of the reactant ($r_A = k[A]^n$)
- (ii) Temperature of the reacting mixture ($r_A = k_0 e^{-E/RT} [A]^n$)

2. Chemical kinetics of heterogeneous reaction \Rightarrow



Heterogeneous reaction वह reaction होती है जिसमें कि reactant, product or catalyst एक से अधिक phase में होते हैं।

Heterogeneous reaction का kinetics निम्नलिखित factor पर निर्भर करता है।

- (i) Concentration of the reactant
- (ii) Temperature of the reacting mixture ✓
- (iii) Rate of mass transfer ✓
- (iv) Rate of heat transfer ✓

Heterogeneous Reaction multiple step में होने के कारण उसकी Rate equation भी एक से अधिक होती है, [जैसे कि पहला step के लिए R_1 , और दूसरे के लिए R_2 और तीसरे के लिए R_3 ----]

और इन Rate equation का योग R_{Total} उस Heterogeneous का Rate कहलाता है।


Rate कहलाती है।
(1) यदि Heterogeneous Reaction के सभी steps parallel हैं तो

R_{total} का मान $\longrightarrow R_{\text{total}} = \underline{R_1 + R_2 + R_3 \dots R_n}$

$$P_{\text{total}} = \sum_{i=1}^n x_i$$

यहाँ $i =$ Number of steps

Example - How to write rate equation,?



इस reaction की rate equation को दो steps में लिखा जाएगा -

① Rate of mass transfer by diffusion — $[R_A]$

⑪ Rate equation for chemical reaction. $[R_{A2}]$

$$-R_n = k_g (C_{Ag} - C_{As}) \quad (7)$$

四 五

k_g : gas phase air mass transfer coefficient

$C_{Ag} = A$ की सख्खता gas phase में

= A की सानुता solid की surface पर

$$-R_{A_2} = k_2 [CAS] \quad \text{--- (2)}$$

② contacting patterns of the reacting phases.

Non catalytic heterogeneous reaction के उदाहरण -

① Gas Solid reaction → Coal का जलन, Roasting of Sulphide ore

② Gas Liquid reactions → Separation of CO_2 gas by using aqueous पोटेशियम कार्बोनेट solution की सहायता से occur

③ Liquid-Liquid reaction → मिलीमिश्रण of liquid में


penicillin is extracted from the fermenter by using an ester like butyl acetate

④

④ Liquid Solid reaction - production of acetylene by using water on surface of calcium carbide.


RATE EQUATION FOR HETEROGENEOUS REACTIONS

Heterogeneous reaction सदैव एक से अधिक numbers of chemical steps में होती है।



Heterogeneous reaction के लिए mass का transfer एक phase से दूसरे phase में होना जरूरी होता है। अर्थात्

concentration उसके bulk में अधिक होता है; interphase की तुलना में जिसे कि mass transfer प्रक्रिया शुरू हो जाती है। Diffusion के द्वारा।



एबोकि यहाँ दोनो steps (mass transfer and reaction step) से हो रहे हैं, तो $-R_{A1} = -R_{A2}$ होगा, ③

R_{A1} व R_{A2} का मान समी. ① में रखने पर

$$k_g(C_{Ag} - C_{As}) = k_2 C_{As}$$

$$k_g C_{Ag} - k_g C_{As} = k_2 C_{As}$$

$$k_g C_{Ag} = (k_2 + k_g) C_{As}$$

$$C_{As} = \frac{k_g}{k_2 + k_g} C_{Ag}$$

C_{As} का मान समी. ② में रखने पर

$$-R_{A2} = k_2 C_{As}$$

$$-R_{A2} = k_2 \frac{k_g}{k_2 + k_g} C_{Ag}$$

$$-R_{total} = -R_{A1} = -R_{A2}$$

$$-R_{total} = \left(\frac{1}{\frac{1}{k_g} + \frac{1}{k_2}} \right) C_{Ag}$$

④ यदि Heterogeneous reaction सभी steps series में है तो-

$$R_{total} = -R_1 = -R_2 = -R_3 = -R_n$$

Connecting Patterns for two phase system →

ideal condition में दो phase के एक-दूसरे के सम्पर्क में आने के बिना से तरीके (design) होते हैं और हर design के लिए अलग-2 Rate equation होती है। जबकि वास्तविकता में Real flow, ideal flow से अलग होते हैं।

अधिकतर Real reactor में यह connecting patterns से कुछ Result देते आये हैं और यह pattern निम्न हैं।

